

با نام و یاد خدای بزرگ و
و با درود به تمامی افراد فعال در حوزه اتوماسیون صنعتی

سند آموزشی حاضر فصل دوم از یک کتاب یا مجموعه آموزشی با عنوان «مستندات کنترل و ابزار دقیق» (I&C Documentation) می باشد. که از منابع و مدارک معتبر مانند استاندارد ANSI ISA 18.1 ترجمه و گردآوری شده است. اگر یک پروژه فرآیندی را به صورت یک پروژه EPC فرض کنیم، مستندات I&C مدارکی هستند که در فاز طراحی و مهندسی یک پروژه فرآیندی تولید می شوند. هدف از مدارک طراحی ابزار دقیق و کنترل (I&C)، پوشش و استخراج الزامات فنی خاص پروژه فرآیندی است که هنگام تهیه و تامین تجهیزات و مواد فنی پروژه و یا در فاز ساخت به صورت دقیق باید دنبال شود. از آنجا که این سند سال ها پیش در ابتدای شروع به کار این بنده حقیر در حوزه اتوماسیون صنعتی با هدف نشر یک کتاب تهیه شده است، قطعاً دارای کاستی های زیادی است. ولی امید است که در ارتقاء دانش و توان عملیاتی افراد تازه وارد در حوزه اتوماسیون صنایع فرآیندی مفید بوده باشد.

این سند و اسناد آموزشی مرتبط با این سند به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. لذا از آنجا که هیچ گونه حق تالیف و نشر برای این مجموعه آموزشی پیش بینی نشده است لذا نشر، تکثیر و هرگونه استفاده علمی از این مجموعه آموزشی با حفظ امانت مطالب آن، آزاد می باشد. در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و انتقاد می توانید از طریق آدرس پست الکترونیک با اینجانب ارتباط برقرار نمایید.

info@adli-control.com
s.akbari@znu.ac.ir

با تشکر : صادق اکبری

مرکز تخصصی دوره‌های آموزش
اتوماسیون صنعتی

آدلی کنترل

درباره ما

شرکت فنی و مهندسی آدلی کنترل باور، با داشتن تخصص و تجربه کافی در بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز و کارخانه آماده ارائه خدمات مهندسی در زمینه تأمین تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق، طراحی و پیاده سازی سیستم‌های کنترل، ارتقاء و به‌روزرسانی، تعمیر و نگهداری و مشاوره در حوزه اتوماسیون صنعتی می‌باشد. همچنین دپارتمان آموزشی این شرکت به‌صورت کاملاً حرفه‌ای و مطابق با استانداردهای آموزشی شرکت‌های بزرگ جهانی همچون زیمنس دوره‌های آموزشی مختلفی را در خصوص انواع سیستم‌های اتوماسیون صنعتی برگزار می‌کند..

تهران - محله شهرک راه آهن ، خیابان سایه یکم ، خیابان ۱۶
متری گلستان ، پلاک ۸۴ ، طبقه همکف. کد پستی



www.adli-control.com



Actrain.adli-control.com



Info@adli-Control.com



+98-921-2182734

+98-021-44731981

+98-021-44745368



+98-921-2182734



AdliControl




فصل دوم

نقشه P&ID و علائم ترسیمی

Piping & Instrumentation Diagrams

انتظار می‌رود که خواننده با مطالعه‌ی این فصل قابلیت‌های زیر را بدست آورد:

- ◀◀ تعریف و تشریح کاربرد نقشه‌های P&ID و اطلاعات محتوی آن
- ◀◀ شناخت علائم ترسیمی دستگاه‌های کنترل و ابزار دقیق در نقشه‌های P&ID
- ◀◀ ترسیم یک نقشه P&ID
- ◀◀ آشنایی با حلقه‌های کنترل و ابزار دقیق
- ◀◀ آشنایی با شناسه دستگاه‌های کنترل، ابزار دقیق و خطوط سیگنال



فصل دوم

چکیده

معمولاً در روند طراحی و تولید مستندات سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق، اطلاعات عمومی موردنیاز تمامی گروه‌های طراحی، در یک سری مدارک عمومی تهیه می‌شود که هم ساده بوده و هم برای همه گروه‌های تخصصی براحتی قابل استفاده باشد. اطلاعات تخصصی‌تر نیز در مدارک مهندسی تخصصی هر گروه تهیه و تولید می‌گردد. یکی از اسناد عمومی که توسط گروه فرآیند و با مشاوره گروه‌های دیگر مانند I&C تولید می‌گردد. مدرک P&ID می‌باشد. این مدرک که معمولاً در لیست مدارک مهندسی فرآیند آورده می‌شود، اصلی‌ترین مدرک و پرا اطلاعات‌ترین مدرک در جهت تهیه مدارک مهندسی ابزار دقیق و کنترل بشمار می‌رود. لذا تا زمانی که این مدرک توسط تیم فرآیند تهیه نگردد گروه کنترل و ابزار دقیق قادر به تهیه و تولید مدارک تخصصی خود نخواهد بود.

کلمه P&ID سرنام عبارت *Piping and Instrumentation Diagram* می‌باشد. این سند نموداری است که ارتباط بین تجهیزات فرآیندی و دستگاه‌های کنترل و ابزار دقیق مورد استفاده برای کنترل فرآیند را نشان می‌دهد. این نمودار که بر اساس نمودار جریان فرآیند (PFD) تهیه می‌گردد نشانه‌ها یا علائم گرافیکی تجهیزات و لوله‌کشی فرآیند را به همراه نشانه‌های گرافیکی دستگاه‌های اندازه‌گیری فرآیند و عملکردهای کنترلی را نشان می‌دهد. علائم گرافیکی که برای نشان دادن تجهیزات و وسایل کنترلی استفاده می‌شود، اغلب بر اساس استاندارد ISA طراحی می‌شوند. در واقع می‌توان گفت که P&ID شکل کامل شده PFD می‌باشد. به طوری که پس از تهیه و تأیید PFD تهیه می‌گردد.

مرور کلی

سرنام (Acronym) "P&ID" نامی برای یک سند مهم می‌باشد که برای تعریف فرآیند، تجهیزات فرآیند، لوله‌کشی و تمامی المان‌های کنترل و مانیتورینگ بکار می‌رود و در صنایع فرآیندی بسیار شناخته شده می‌باشد. نسخه‌ی ۴ «واژه‌نامه سیستم‌های اتوماسیون ابزار دقیق و کنترل» تعریف جامعی از وظایف نقشه‌های P&ID ارائه کرده است.

مدارک P&ID که اتصالات بین تجهیزات فرآیندی و ابزار دقیق مورداستفاده برای کنترل فرآیند را به نمایش می‌گذارد. پس از تهیه و تأیید نقشه‌های PFD تهیه می‌گردند. به طوری که با تأیید و صدور نهایی P&ID کارشناسان لوله‌کشی، مدارک تفصیلی لوله‌کشی نظیر نقشه ایزومتریک و غیره را تهیه و کارشناسان ابزار دقیق نیز با استفاده از این نمودار نسبت به طراحی مدارک تفصیلی ابزار دقیق نظیر نمودارهای منطقی، نمودارهای حلقه و غیره اقدام می‌نمایند. در واقع می‌توان گفت که P&ID یک مدرک کلیدی در تهیه بسیاری دیگر از مدارک موردنیاز در طراحی فرآیند می‌باشد و به عنوان یک مایلستون مهم در طراحی بسیاری از پروژه‌ها مطرح می‌باشد. به طوری که پس از تهیه P&ID می‌توان تقریباً خوبی از مشخصات و میزان تجهیزات موردنیاز برای خرید نیز فراهم کرد.

در این نقشه‌ها برای به تصویر کشیدن تجهیزات مکانیکی، لوله‌کشی، قطعات لوله‌کشی، شیرهای صنعتی، راه‌اندازها و سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق، مجموعه‌ای از علائم ترسیمی بکار گرفته می‌شود. این علائم ترسیمی به نحوی بر روی نقشه ترسیم می‌شوند که به طور واضح فرآیند را تعریف می‌کند. علائم ترسیمی سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق (I&C) که در P&ID بکار گرفته می‌شود، عموماً مبتنی بر علائم موجود در مستند استاندارد ISA-5.1-1984(R1992) با عنوان «تعاریف و علائم ترسیمی ابزار دقیق» می‌باشند.

در یک نقشه P&ID باید حداقل اطلاعات زیر نشان داده شود:

* نمایش کلیه وسایل کنترل و ابزار دقیق و مشخصات آن‌ها

* تجهیزات مکانیکی به همراه نام و شماره آن

* انواع شیرهای صنعتی و مشخصات آن‌ها

* کلیه اطلاعات مربوط به خطوط لوله بین تجهیزات شامل شماره خطوط، اندازه، تغییر مشخصه‌ها، طبقه‌بندی خطوط و جهت جریان.

* کلیه فلج‌ها، تجهیزات ایمنی، دریچه‌های تخلیه (Vent and Drain)، فیتینگ‌ها، تبدیل‌ها مانند کاهنده

* خطوط شروع و تخلیه موقت

* ورودی‌ها و خروجی‌های کنترلی و اینترلاک‌ها

* ورودی‌های سیستم کنترل کامپیوتری

* کلیه وسایل کنترلی شامل حلقه‌ها، ارتباطات نرم‌افزاری و هشدارها و سیستم منطقی

موارد زیر نباید در P&ID نشان داده شوند:

* شیرهای نصب‌شده در ورودی ترنسمیترها یا دستگاه‌های اندازه‌گیری

* رله‌های کنترلی

* کلیدهای دستی

* ظرفیت یا نرخ عملکرد تجهیزات

* لوله‌گذاری و شیرهای اولیه تجهیزات

* داده‌های مربوط به فرآیند مانند میزان جریان، دما یا فشار

* زانویی‌ها، سه‌راهی‌ها و فیتینگ‌های استاندارد مشابه

* یادداشت‌های تفصیلی

این فصل از کتاب در حل مشکلات ناشی از اطلاعات سردرگم‌کننده‌ی موجود در خصوص P&ID که مدت‌هاست در این زمینه مطرح می‌باشد، کمک خواهد کرد. وجود این امر که سردرگمی زیادی در خصوص P&ID وجود دارد قابل فهم است. زیرا واقعاً هیچ استاندارد دانشگاهی در این ارتباط وجود ندارد که مشخص کند چه اطلاعاتی بایستی در P&ID آورده شود و یا حتی معنی علائم و حروف بکار رفته در P&ID به چه معنی می‌باشد. احتمالاً یک فرد باتجربه دقیقاً بداند که حرف "P" و "D" به چه معنی می‌باشد و یا محتوای P&ID چیست ولی یک فرد دیگری که در یک سایت فرآیندی کار می‌کند ممکن است با این برداشت موافق نباشد. به‌عنوان مثال ممکن است حرف "P" در P&ID به Piping یا Process اشاره نماید. حرف "I" اشاره دارد بر

Instrumentation، حرف D نیز ممکن است برای Drawing یا Diagram بکار رود. حتی ممکن است نقشه‌های P&ID نقشه‌های «دیاگرام جریان» (Flow Diagram) نیز نامیده شوند. که نباید با «دیاگرام جریان فرآیند» که در فصل قبل تشریح شد. اشتباه گرفته شود.

هیچ استاندارد ملی، دانشگاهی، بین‌المللی و بین‌رشته‌ای وجود ندارد که توسعه و تولید محتوای P&ID را پوشش دهد.]] به‌هرحال بیشتر اطلاعات مورداستفاده در یک P&ID توسط ISA-5.1 پوشش داده شده است، که یک سند عالی و قابل‌انعطاف بوده و در اصل علائم ترسیمی ابزار دقیق را تعریف می‌کند. کتاب حاضر از سند ISA-5.1 به‌عنوان یک مرجع معتبر و کامل استفاده می‌کند.

نقشه‌های P&ID بعد از بررسی دقیق و موشکافانه‌ی کنترل کیفیت، در اختیار اعضای تیم پروژه و کارکنان کارفرما قرار می‌گیرد. که ممکن است چندین بار در طول اجرای پروژه منتشر شوند. این نقشه‌ها و ترسیمات از اهمیت بالایی برخوردار هستند. به‌طوری‌که زمان‌بندی‌های کلیدی (Key milestones) در پروژه مبتنی بر انتشار نسخه‌های مختلف P&ID می‌باشد. بعضی از عناوین نسخه‌هایی از P&ID که به‌منظورهای مختلفی ارسال می‌شود عبارتند از:

- A – Issue for scope definition
- B – Issue for Client Approval
- C – Issue for bid, bidding of major equipment
- D – Issue for detailed design
- E – Issue for construction (or 1, or 2, or 3, etc.)

قبل از این که نگاهی عمیق‌تر به نقشه‌ی P&ID بیندازیم نیاز هست یک سری عبارات با تمرکز بر روی کنترل و ابزار دقیق تعریف شود. شکل ۱-۲ تعاریف ساده‌ای از مفاهیم کنترل فرآیند را نشان می‌دهد. یک دستگاه ابزار دقیق وسیله‌ای برای اندازه‌گیری، نمایش یا کنترل یک متغیر فرآیند را شامل می‌شود. به‌عنوان مثال گیج یا نشانگرهای محلی فشار و دماسنج‌های عقبه دار جزء دستگاه‌های ساده

شکل ۱-۲: تعاریف کنترل فرآیند و ابزار دقیق

- دستگاه ابزار دقیق
 - وسیله‌ای برای اندازه‌گیری، نمایش یا کنترل یک متغیر فرآیند
- کنترل فرآیند
 - تمام حلقه‌های کنترل فرآیند شامل سه مؤلفه زیر می‌باشد.
 - اندازه‌گیری (Sensing)

می‌باشند. از دستگاه‌های پیچیده نیز می‌توان به ترنس‌میت‌های (Transmitter) فشار و یا

- مقایسه
- تصحیح

آنالیزهای فرآیند نظیر کروماتوگراف گاز اشاره کرد، که نوع و کمیت گاز را در یک فرآیند بخار تشخیص و به سیستم کنترل مرکزی ارسال می‌کنند.

مفهوم عبارت «کنترل فرآیند» از تعاریف موجود برای این دو کلمه در هر واژه‌نامه‌ای، قابل فهم می‌باشد. در یک تعریف ساده، فرآیند عبارت است از انجام یک سری مراحل ترتیبی و کنترل به معنی اصول حاکم بر اجرای مراحل می‌باشد. بنابراین کنترل فرآیند به منزله‌ی کنترل یک سری مراحل متوالی می‌باشد. به‌طور کلی تمام فرآیندهای کنترلی حاوی سه بلوک تابع یعنی بلوک‌های اندازه‌گیری، مقایسه و تصحیح می‌باشند.

اندازه‌گیری (Sensing)

یک تعریف از سنجش فرآیند عبارت است از تعیین یا اندازه‌گیری یک متغیر فرآیند و تبدیل آن به یک شکل قابل فهم. (شکل ۲-۲).

شکل ۲-۲: تعاریف اندازه‌گیری و مقایسه

- حسگر و اندازه‌گیری
- جهت تعیین یا اندازه‌گیری یک متغیر فرآیندی و تبدیل آن به شکل‌های قابل فهم
- مقایسه

مقایسه‌ی مقدار متغیر فرآیند (PV) (Process value) با مقدار مطلوب (SP) (Set Point) و تولید یک سیگنال برای یکسان نمودن این دو متغیر. این سیگنال بستگی دارد به این‌که:

- مقادیر SP و PV چقدر از هم دور هستند.
- چه مدت نسبت به هم دور یا متفاوت از هم بودند.
- با چه سرعتی نسبت به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند.

جریان یک مایع در یک لوله یا هوا در یک داکت، سطح مایع در یک تانک، فشار گاز در یک مخزن، دمای سیال موجود در داخل یک برج تقطیر، همه از نوع متغیرهای فرآیندی می‌باشند. که به‌طور معمول در کنترل

یک فرآیند، متغیرهای مذکور به‌صورت پیوسته اندازه‌گیری می‌شوند. یک ترنس‌میت با یک مکانیم اندازه‌گیری، اطلاعات اندازه‌گیری شده را به یک مکان مرکزی-جایی که عمل مقایسه صورت می‌گیرد- ارسال می‌کند. این

مکان مرکزی معمولاً یک اتاق کنترل می باشد که در آن اپراتورهای عملیاتی کل عملیات فرآیند را تحت نظر دارند.

مقایسه)

شکل ۲-۲ حاوی یکسری تعاریف تفصیلی از توابع مقایسه می باشد. در این مقایسه مقدار متغیر فرآیندی که توسط حسگر ترنسmitter اندازه گیری شده است، با مقدار مطلوب مقایسه و سیگنال مناسبی در نتیجه عمل مقایسه تولید می شود. تا دو مقدار قرائت شده و مقدار مطلوب را به هم نزدیک نگه دارد. این عمل کنترل خودکار، پیوسته نام دارد. انجام مقایسه می تواند توسط یک کنترل کننده نیوماتیکی یا الکترونیکی و یا از طریق یک سیستم کنترل اشتراکی نظیر سیستم های کنترل توزیع شده یا *DCS (Distributed Control System)*، کنترل کننده قابل برنامه ریزی (*PLC*)، یک تراشه کامپیوتری یا پردازنده جایگذاری شده در یک دستگاه ابزار دقیق و یا حتی یک کامپیوتر رومیزی صورت گیرد. این سیستم ها یا دستگاه ها که از نظر کلی، یک کنترل کننده محسوب می گردند، ممکن است به سه مشخصه از متغیر فرآیندی توجه داشته باشند.

P-Proportional or Gain

تعریف می کند که مقدار متغیر فرآیندی به چه نسبت یا چه مقدار از مقدار مطلوب دور می باشد.

I-Integral or reset

تعریف می کند که چه مدت، مقدار متغیر فرآیندی متفاوت از مقدار مطلوب بوده است.

D-Derivative or rate

تعیین می کند که مقدار متغیر فرآیندی با چه سرعتی در حال تغییر می باشد.

به مجموع این سه مشخصه که در یک کنترل کننده جمع می شود یک کنترل کننده *PID* گفته می شود. که

همنام شدن این سرنام با سرنام *P&ID* کاملاً اتفاقی می باشد.

تصحیح

کنترل کننده پس از انجام مقایسه، برای نزدیک کردن مقادیر متغیر فرآیند و مطلوب به یکدیگر، سیگنالی تولید می کند. این سیگنال به یک دستگاه قرار گرفته در فیلد که در اغلب مواقع یک شیر کنترل یا یک پمپ با سرعت متغیر می باشد، جهت ایجاد تغییر در متغیر فرآیندی ارسال می شود.

شکل ۲-۳: تعریف عمل تصحیح

• تصحیح

نزدیک تر کردن مقدار متغیر فرآیند به مقدار مطلوب. این کار از طریق یک المان کنترل نهایی که اغلب مواقع یک شیر کنترل می‌باشد، صورت می‌گیرد.

• شیرهای کنترل (معمولاً ولی نه همیشه):


- دارای سیستم محرک نیوماتیکی بوده و اغلب از طریق سیگنال نیوماتیکی با فشار ۳-۱۵ psig کنترل می‌شوند.
- اگر سیگنال کنترل‌کننده، الکترونیکی یا دیجیتال باشد. قبل از محرک از یک مبدل (Transducer) استفاده می‌شود.
- به‌طور مستقیم می‌تواند توسط یک کنترل‌کننده نیوماتیکی کنترل گردد.

حلقه‌ی کنترل

در کنترل خودکار، سه مؤلفه کنترل، یعنی ترنسmitter که مقدار متغیر فرآیندی را اندازه‌گیری می‌کند، کنترل‌کننده که عمل مقایسه را بین دو مقدار PV و SP انجام می‌دهد و شیر کنترل که عمل تصحیح را انجام می‌دهد. به فرم یک حلقه‌ی کنترل به هم متصل می‌شوند. ارتباطات بین این مؤلفه‌ها ممکن است به‌صورت نیوماتیکی، الکترونیکی، دیجیتالی و یا یک ترکیبی از هر سه باشد. مؤلفه‌ی نیوماتیکی به‌طور معمول سیگنال هوای ابزار دقیق با فشار ۳-۱۵ psig می‌باشد. اگر اتصال بین دستگاه‌ها به‌صورت الکترونیکی باشد، هرچند که می‌توان از دیگر سطوح سیگنال استفاده کرد به‌طور معمول از یک سیگنال ۴-۲۰ mA استفاده می‌شود. سطح سیگنال (بین ۴ و ۲۰ میلی‌آمپر) تابعی از سیستم کنترل انتخاب شده می‌باشد.

شکل ۲-۴: تعریف حلقه کنترل

یک حلقه کنترل ترکیبی از دستگاه‌های کنترل و ابزار دقیق می‌باشد که متغیرهای فرآیندی را اندازه‌گیری و یا آن‌ها را کنترل می‌کند.



یک حلقه‌ی نیوماتیکی - کنترل‌کننده‌ی فشار


شکل ۲-۴ یک حلقه‌ی کنترل نیوماتیکی را که فشار یک خط را کنترل می‌کند، نشان می‌دهد. شماره حلقه‌ی انتخاب‌شده، ۱۰۰ می‌باشد. بنابراین تمام وسایل موجود در حلقه دارای شماره شناسه (Tag Number) ۱۰۰ خواهد بود. خطوطی که علامت // بر روی آن‌ها کشیده شده است نشان می‌دهد که اطلاعات از ترنس‌میتور PT-100 به صورت نیوماتیکی به کنترل‌کننده و نمایشگر PIC-100 ارسال و از PIC-100 نیز به شیر کنترل PV-100 با یک سیگنال نیوماتیکی متغیر از ۳ تا ۱۵ psig ارسال می‌گردد. شیر کنترل دارای شناسه FO (Fail Open) می‌باشد. این شناسه به این معنی است که اگر نیروی محرکه متصل به شیر کنترل که در این مورد فشار باد می‌باشد قطع شود، شیر کنترلی به حالت کاملاً باز خواهد رفت.

علائم و نشانه‌های گرافیکی تجهیزات و دستگاه

شیرهای کنترل

شیرهای کنترل ممکن است در مواقع بروز خطا یا اشکال، در موقعیت‌های مختلفی قرار گیرند: باز، بسته، قفل شده و یا نامعین (Indeterminate). موقعیت قرارگیری یک شیر در مواقع مواجهه با خطا، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روی تجهیزات مرتبط بگذارد. که از این جهت به عنوان یک ویژگی ایمنی مورد توجه کارکنان طراحی می‌باشد. تعیین عملکرد شیرهای کنترل در مواقع بروز خطا، اغلب در جلسات بازبینی و طراحی P&ID مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و لذا تصمیم‌گیری و موافقت در این خصوص در زمان طراحی P&ID ضروری می‌باشد.


شکل ۲-۵: نحوه عمل عملگر شیر و قطع نیروی محرکه (Actuator Action and Power failure)



در عمل باز یا بسته کردن یک شیر کنترل، عبارت «انرژی (Power)» به نیرویی اشاره دارد که عملگر شیر و در نتیجه محور شیر را حرکت می دهد. که در اکثر مواقع نیروی بسیار معمول، هوای ابزار دقیق می باشند.

موقعیت های شیر در مواقع بروز خطا، با استفاده از شناسه های حرفی در پایین علامت ترسیمی شیر قید می شود. به عنوان مثال *FO* برای *Fail open*، *FC* برای *Fail close*، *FL* برای *Fail Lost* یا *Fail locked* و *FI* برای *Fail Indeterminate*. شکل ۲-۵، روش های دیگری را برای نمایش وضعیت شیرها در مواقع بروز خطا نشان می دهد. با نگاه به این علائم ترسیمی و جهت پیکان بردار بر روی آنها، مشخص است که در پیکان رو به بالا شیر از نوع *Fail Open* و پیکان رو به پایین، یک شیر کنترل از نوع *Fail Close* را به تصویر می کشد. همچنین یک خط متقاطع (*Crossing Lines*) برای حالت *Indeterminate* و شکل دو خط (*Two Crossing Lines*) برای بیان موقعیت های *Fail locked* یا *Last Position* می باشد.

دانستن این نکته اهمیت دارد که موقعیت شیر در مواقع بروز خطا بر از دست دادن نیروی محرکه (*Motive Force*) اولیه در شیر اشاره دارد. قطع سیگنال الکترونیکی از مبدل شیر یا سیگنال الکترونیوماتیکی از پوزیشنر ممکن است عکس العمل متفاوتی نسبت به حالات موقعیت *Fail* شیر کنترل سبب شود. یک شیر با محرک بدون فنر، به محض از دست دادن هوای ابزار دقیق به وضعیت *Indeterminate* خواهد رفت. ولی اگر پوزیشنر وجود داشته باشد. به محض قطع سیگنال الکترونیکی، محور شیر در یک جهت تصادفی حرکت خواهد کرد.



شکل ۲-۶، حلقه الکترونیکی را نشان می‌دهد که میزان فلو در یک خط لوله را کنترل می‌کند. شماره این حلقه ۱۰۱ نام‌گذاری شده است. خط نقطه‌چین، نشان می‌دهد که اطلاعات به صورت الکترونیکی از

ترنس‌میتور فلو، $FT101$ ، به کنترل‌کننده و نمایش‌دهنده $FIC-101$ و از آنجا به مؤلفه I/P (مبدل جریان به فشار نیوماتیک) ($FY101$) ارسال می‌گردد. ترنس‌میتور $FT-101$ ، فشار تفاضلی خط را که متناسب با نرخ فلوی عبوری می‌باشد، از طریق المان $FE-101$ اندازه‌گیری (یک المان فلو یا صفحه اوریفیس) و سپس یک سیگنال 20mA (جریان مستقیم) را مطابق با فشار تفاضلی اندازه‌گیری شده ارسال

نمایش یا عدم نمایش؟

یکی از چالش‌هایی که ممکن است در بخش $P&ID$ با آن روبرو شوید، به تصویر کشیدن سیستم‌های یک شرکت ثالث بر روی نقشه‌های $P&ID$ می‌باشد. اگر قرار است حجم عظیمی از تجهیزات توسط شرکت ثالث بکار گرفته شود، چه مقدار از آن تجهیزات بایستی بر روی نقشه‌های ترسیمی شما نشان داده شود؟ اگر شرکت ثالث تهیه‌کننده سیستم، خود دارای نقشه‌های $P&ID$ باشد، آیا نقشه‌های $P&ID$ آن‌ها را به نقشه خود کپی می‌کنید یا تنها آن‌ها را در مجموعه نقشه‌های فراهم‌شده قید می‌کنید؟ طبق معمول، جواب درستی واقعاً وجود ندارد، هر پلنتی به روش متفاوتی مدیریت می‌کند، هر پروژه حوزه کاری متفاوتی داشته و هر سرمایه‌گذار شرایط و نیازهای متفاوتی در $P&ID$ دارد.

ترسیم دوباره‌ی نقشه‌ها در درون نقشه‌های خود ارزان نیست و همچنین داشتن دو نقشه که یک چیز یکسانی را نشان می‌دهد ایده خوبی نمی‌باشد. (نقشه شما و نقشه شرکت ثالث تأمین‌کننده سیستم) یک رویکرد مقرون‌به‌صرفه و موفق این است که نقاط ارتباطی / روابط بین فروشنده سیستم و سیستم کنترلی شما نمایش داده شود. تنها مؤلفه‌هایی که بر روی ایستگاه اپراتوری نمایش داده می‌شود نشان داده شود و سپس بر روی نقشه‌ها و ترسیمات به نقشه‌های $P&ID$ و اسناد راهنمای عملیاتی شرکت ثالث ارجاع داده شود. (برای اطلاعات بیشتر)

می‌نماید. کنترل‌کننده *FIC-101*، که یک کنترل‌کننده و نمایش‌دهنده الکترونیکی فلو می‌باشد در پاسخ به مقدار اندازه‌گیری شده و پس از انجام مقایسه با مقدار مطلوب، یک سیگنال $4-20\text{mA}$ تولید و به مبدل *FY101* که سیگنال $4-20\text{mA}$ را به یک سیگنال نیوماتیکی تبدیل می‌کند، ارسال می‌کند. این سیگنال موقعیت محرک شیر را تغییر می‌دهد. که آن نیز به نوبه خود موقعیت داخلی پلاگ یا محور شیر کنترل را حرکت داده و موجب تغییر میزان فلو عبوری از شیر کنترل خواهد شد.

دستگاه‌های ساده ابزار دقیق مثل نمایشگرهای محلی، قرائت و نمایش مقدار متغیرهای فرآیندی را در فیلد فراهم می‌کنند. این دستگاه‌ها شامل گیج‌های فشار، دماسنج‌ها، گیج‌های سطح و روتامترها می‌باشند. دیگر دستگاه‌های ابزار دقیق که کمی پیچیده‌تر از نوع‌های ساده هستند، سیگنالی را به منظور نمایش و ثبت مقادیر متغیرهای فرآیند به یک سیستم کنترل راه دور واقع در یک اتاق مرکزی انتقال می‌دهند. هر دو این گروه از دستگاه‌های ابزار دقیق، بر روی نقشه‌های *P&ID* نمایش داده می‌شوند.

اعضای گروه طراحی کنترل و ابزار دقیق تمام حلقه‌های کنترل پیچیده و علائم مربوط به دستگاه‌های ابزار دقیق محلی را یکی یکی به نقشه *P&ID* اضافه می‌کنند تا این‌که کل مؤلفه‌های سیستم کنترل و ابزار دقیق در نقشه تعریف گردد. از آنجایی که دستگاه‌های محلی اولین وسایلی هستند که ممکن است با افراد تأمین و نگهداری سایت در تماس باشد، قراردادن دستگاه‌های ابزار دقیق محلی در مکان صحیح نبایستی نادیده گرفته شود.

ISA-5.1

سند *ISA-5.1* استاندارد است که در اکثر مواقع در صنایع فرآیندی به عنوان یک سند پایه در به تصویر کشیدن سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق بر روی نقشه‌های *P&ID* و دیگر مستندات بکار گرفته می‌شود. این استاندارد انعطاف‌پذیر بوده و حوزه‌ی کاربرد آن وسیع است. مطالب زیر نقل‌قولی است از پاراگراف ۱، ۴، ۴، ۱ سند *ISA-5.1* می‌باشد.

«مثال‌های آورده شده در این استاندارد، علائم ترسیمی را نشان می‌دهند که برای به تصویر کشیدن دستگاه‌های ابزار دقیق و کنترل در نقشه‌ها و دیاگرام‌ها منظور شده‌اند. به طوری که روش‌های تعریف علائم ترسیمی و شناسه‌ها برای دستگاه‌های مختلف فرآیند، تشریح و به تصویر کشیده شده است. مثال‌های موجود در

این استاندارد شناسه‌هایی را نشان می‌دهند که برای دستگاه‌های تصویر شده، یک علامت ترسیمی نوعی می‌باشند. علائم ترسیمی نشان می‌دهند که دستگاه‌های گوناگون به صورت نوعی در مثال‌ها بکار گرفته شده‌اند.»

استاندارد پایه در تعریف شناسه دستگاه‌های کنترل و ابزار دقیق، برای اکثر واحدهای صنعتی و تأسیساتی مبتنی بر ISA-5.1 می‌باشد. و شامل اطلاعات مفصل و توصیفات خوب در خصوص تعریف بیشتر و اضافه‌تر شرایط دستگاه‌های محلی، برآورده کردن شرایط سیستم بخصوص و یا حتی حفظ قوانین مرسوم سایت می‌باشد.

بدون کنترل و استفاده‌ی دقیق از علائم ترسیمی، مستندات تولیدی به سرعت به یک وضعیت آشفتگی خواهند رفت، که در آن صورت فهم و استفاده از مدارک سخت می‌گردد. بااهمیت‌تر این‌که وقتی خواندن نقشه‌ها گیج‌کننده و کار کردن با آن‌ها بسیار سخت گردد، کسی از آن‌ها استفاده نخواهد کرد. بنابراین نقشه‌ها و مستندات تولیدی در خصوص آیتم‌های جدید اضافه‌شده و اطلاعات اضافه‌شده، بایستی به‌طور پیوسته به‌روزرسانی شوند. زمانی که هرگونه مشکلی نظیر موارد گیج‌کننده، مبهم و سخت برای خواندن و غیرقابل دسترس در استفاده از نقشه‌ها وجود دارد پشتیبانی و نگهداری نخواهند گردید و لذا نقشه‌هایی که پشتیبانی و مراقبت نشوند به سرعت بی‌استفاده خواهند شد.

تعریف وسایل ابزار دقیق

همان‌طوری که در شکل‌های ۲-۴ و ۲-۶ دیده می‌شود ترکیبی از شناسه‌های حرفی، عددی و علائم ترسیمی برای تعریف وسایل ابزار دقیق در یک حلقه استفاده می‌شود. شناسه‌های حرفی تعریف‌شده در سند ISA-5.1، در شکل ۲-۷ به صورت یک جدول آورده شده است.

شکل ۲-۷ شامل جدولی با ۲۶ سطر و ۵ ستون می‌باشد. اولین ستون این جدول به صورت ترتیب الفبایی ۲۶ متغیر فرآیندی و یا متغیرهای اندازه‌گیری را به صورتی که ISA-5.1 بیان می‌دارد، فهرست نموده است. بنابراین اولین حرف شناسه دستگاه‌ها، نشان‌دهنده‌ی متغیر فرآیندی می‌باشد که اندازه‌گیری می‌شود. معمول‌ترین متغیرها در پلنت‌های فرآیندی موارد زیر می‌باشند.

F – Flow

L – Level

P – Pressure

T – Temperature

چندین کاراکتر حرفی مانند C، D، G، M، N، O وجود دارد که می‌تواند توسط کاربر برای تعریف دیگر متغیرها استفاده شود. که البته کاربر بایستی تعاریف منظور شده را به صورت واضح بر روی برگه‌ی شرح علائم و اختصارات P&ID (legend) مستند نموده و تعاریف مذکور بایستی بدون ابهام و یا بدون تغییر، در کل مستندات پلنت حفظ گردد. بنابراین اگر بعضی از شرکت‌ها، از ISA-5.1 به عنوان نقطه‌ی شروع استفاده کنند. در آن صورت جداول موجود در برگه شرح علائم و اختصارات بایستی به منظور الحاق حروف تخصیص یافته تغییر یابد. حتی می‌توان به صورت خاص، ترکیبات حرفی قابل قبول یا استناداری را برای واحد تأسیساتی تعریف نمود.

استفاده از کاراکتر X برای اولین حرف یک مورد خاص می‌باشد. تعریف زیر که از ISA-5.1 استخراج شده است می‌گوید. «کاراکتر حرفی طبقه‌بندی نشده‌ی X برای پوشش معانی و تعاریف فهرست نشده منظور شده است. که تنها فقط یکبار یا به صورت محدود شده استفاده می‌گردد. در صورت به‌کارگیری این حرف، کاراکتر مذکور ممکن است هر تعداد معانی داشته باشد.»

شکل ۲-۷: حروف شناسه‌های وسایل ابزار دقیق


	FIRST-LETTER (4)		SUCCEEDING-LETTERS (3)		
	MEASURED OR INITIATING VARIABLE	MODIFIER	READOUT OR PASSIVE FUNCTION	OUTPUT FUNCTION	MODIFIER
A	Analysis (5,19)		Alarm		
B	Burner, Combustion		User's Choice (1)	User's Choice (1)	User's Choice (1)
C	User's Choice (1)			Control (13)	
D	User's Choice (1)	Differential (4)			
E	Voltage		Sensor (Primary Element)		
F	Flow Rate	Ratio (Fraction) (4)			
G	User's Choice (1)		Glass, Viewing Device (9)		
H	Hand				High (7, 15, 16)
I	Current (Electrical)		Indicate (10)		
J	Power	Scan (7)			
K	Time, Time Schedule	Time Rate of Change (4, 21)		Control Station (22)	
L	Level		Light (11)		Low (7, 15, 16)
M	User's Choice (1)	Momentary (4)			Middle, Intermediate (7,15)
N	User's Choice (1)		User's Choice (1)	User's Choice (1)	User's Choice (1)
O	User's Choice (1)		Orifice, Restriction		
P	Pressure, Vacuum		Point (Test) Connection		
Q	Quantity	Integrate, Totalize (4)			
R	Radiation		Record (17)		
S	Speed, Frequency	Safety (8)		Switch (13)	
T	Temperature			Transmit (18)	
U	Multivariable (6)		Multifunction (12)	Multifunction (12)	Multifunction (12)
V	Vibration, Mechanical Analysis (19)			Valve, Damper, Louver (13)	
W	Weight, Force		Well		
X	Unclassified (2)	X Axis	Unclassified (2)	Unclassified (2)	Unclassified (2)
Y	Event, State or Presence (20)	Y Axis		Relay, Compute, Convert (13, 14, 18)	
Z	Position, Dimension	Z Axis		Driver, Actuator, Unclassified Final Control Element	

نقش (*Function*) منظور شده برای کاراکتر حرفی هم در برگه‌ی علائم و اختصارات و هم به‌طور ضمنی با حروف توصیفی در کنار علامت ترسیمی نیز بیان می‌شود. موقعی که کاراکتر حرفی X به‌طور صحیحی بیان شود، در آن صورت دیگر لازم نیست که به‌طور مکرر تعریف گردد. تنها کافی است که یک‌بار تعریف شده و به‌طور محدود چند بار تعریف شود.

ستون دوم جدول با عنوان "Modifier" اطلاعات تکمیلی را به حروف اول یعنی متغیر فرآیندی اضافه می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر یک دستگاه ابزار دقیق برای اندازه‌گیری اختلاف فشار بین دو نقطه‌ی فشار بالادست و پایین‌دست یک فیلتر استفاده می‌شود. در آن صورت حرف P برای فشار به‌عنوان اولین حرف و D برای قابلیت تفاضلی به‌عنوان توصیف‌کننده (*Modifier*) دومین حرف استفاده می‌شود. شکل ۸-۲ و ۹-۲ را ببینید. زمانی که هدف اندازه‌گیری فلوی لحظه‌ای بوده و یک دستگاه جمع‌کننده (*Totalizer*) برای نمایش فلوی کل در طول زمان، استفاده می‌شود. شناسه‌ی دستگاه FQ خواهد بود. در این شناسه حرف اول شناسه یعنی F برای فلوی دومین حرف یعنی Q از ستون دوم جدول انتخاب شده است. که بر جمع یا فلوی کلی در یک بازه‌ی زمانی دلالت دارد.

سه ستون بعدی، تعاریف بیشتری از دستگاه را ارائه می‌کند. اولین ستون از این سه ستون، ماهیت اطلاعات نمایش داده‌شده را توصیف می‌کند. به‌عنوان مثال شکل ۸-۲، نشان می‌دهد که فشار تفاضلی فیلتر فشار (*Filter Press*) اندازه‌گیری و نمایش داده می‌شود. که در آن از حرف سوم یعنی I به‌عنوان نمایشگر (*Indicator*) استفاده داده‌شده است. عدم حضور خط تقسیم‌کننده در بالای دایره (یا حباب ترسیمی) (*Bubbler*) نشان می‌دهد که فشار تفاضلی به‌صورت محلی نمایش داده می‌شود.


بنابراین PDI به‌صورت محلی افت فشار در دو سر فیلتر را نمایش می‌دهد. شکل ۹-۲ نیز نشان می‌دهد که مقدار فشار تفاضلی به یک مکان مرکزی مانند اتاق کنترل ارسال می‌شود. ستون دوم از سه



ستون آخری جدول نشان می‌دهد که از حرف T برای ترنسیمیتر استفاده خواهیم کرد و لذا شناسه این دستگاه PDT خواهد بود.

شکل ۹-۲: Filter Press With D/P Transmitter

با شروع از یک متغیر فرآیند در سمت چپ
شکل ۲-۹ و اضافه کردن حروف تعریف شده در
ستون‌های متوالی، نقش یا وظیفه‌ی کلی دستگاه
سیستم کنترل تعریف می‌گردد.



شکل ۲-۱۰، بسیاری از ترکیبات حرفی ممکن را که چاپ
دوباره از ISA-5.1 می‌باشد، نشان داده و دستگاه نمایش داده شده
با حروف را توصیف می‌کند. به عنوان مثال یکی از سطرهای این
جدول که با F شروع شده است. تمام ترکیبات ممکن از
دستگاه‌های مرتبط با متغیر فلو را به نمایش گذاشته و آن‌ها را
به صورت زیر توصیف می‌کند.

تصور غلط معمول

بر طبق استاندارد ISA-5.1 استفاده از
حروف متوالی CV برای هر چیزی غیر از
شیر کنترل خود محرک (Self-actuating)
صحیح نمی‌باشد. یک شیر کنترل در یک
حلقه‌ی فلو با شناسه حرفی FV تعریف
می‌شود. FCV یک رگولاتور مستقل (Self-
contained) فلو می‌باشد.

شکل ۲-۱۰ ترکیبات حرفی برای متغیرهای فرآیندی

First-Letters	Initiating or Measured Variable	Controllers			Readout Devices		Switches and Alarm Devices*			Transmitters			Solenoids, Relays, Computing Devices	Primary Element	Test Point	Well or Probe	Viewing Device, Glass	Safety Device	Final Element
		Recording	Indicating	Blind	Self-Actuated Control Valves	Recording	Indicating	High**	Low	Comb	Recording	Indicating							
A	Analysis	ARC	AIC	AC	AR	AI	ASH	ASL	ASHL	ART	AIT	AT	AV	AE	AP	AW			AV
B	Burner/Combustion	BRC	BIC	BC	BR	BI	BSH	BSL	BSHL	BRT	BIT	BT	BY	BE		BW	BG		BZ
C	User's Choice																		
D	User's Choice																		
E	Voltage	ERC	EIC	EC	ER	EI	ESH	ESL	ESHL	ERT	EIT	ET	EY	EE					EZ
F	Flow Rate	FRC	FIC	FC	FR	FI	FSH	FSL	FSHL	FRT	FIT	FT	FY	FE	FP		FG		FV
FQ	Flow Quantity	FQRC	FQIC	FFC	FQR	FQI	FQSH	FQSL		FQIT	FQIT	FQT	FQY	FQE					FQV
FF	Flow Ratio	FFRC	FFIC		FFR	FFI	FFSH	FFSL						FE					FFV
G	User's Choice																		
H	Hand		HIC	HC					HS										HV
I	Current	IRC	IIC		IR	II	ISH	ISL	ISHL	IRT	IIT	IT	IY	IE					IZ
J	Power	JRC	JIC		JR	JI	JSH	JSL	JSHL	JRT	JIT	JT	JY	JE					JV
K	Time	KRC	KIC	KC	KR	KI	KSH	KSL	KSHL	KRT	KIT	KT	KY	KE					KV
L	Level	LRC	LIC	LC	LR	LI	LSH	LSL	LSHL	LRT	LIT	LT	LY	LE		LW	LG		LV
M	User's Choice																		
N	User's Choice																		
O	User's Choice																		
P	Pressure/ Vacuum	PRC	PIC	PC	PR	PI	PSH	PSL	PSHL	PRT	PIT	PT	PY	PE	PP			PSV, PSE	PV
PD	Pressure, Differential	PDRC	PDIC	PDC	PDR	PDI	PDSH	PDSL		PDRT	PDIT	PDT	PDY	PE	PP				PDV
Q	Quantity	QRC	QIC	QC	QR	QI	QSH	QSL	QSHL	QRT	QIT	QT	QY	QE					QZ
R	Radiation	RRC	RIC	RC	RR	RI	RSH	RSL	RSHL	RRT	RIT	RT	RY	RE		RW			RZ
S	Speed/Frequency	SRC	SIC	SC	SR	SI	SSH	SSL	SSHL	SRT	SIT	ST	SY	SE					SV
T	Temperature	TRC	TIC	TC	TR	TI	TSH	TSL	TSHL	TRT	TIT	TT	TY	TE	TP	TW			TV
TD	Temperature, Differential	TDRC	TDIC	TDC	TDR	TDI	TDSH	TDSL		TDRT	TDIT	TDT	TDY	TE	TP	TW			TDV
U	Multivariable				UR	UI	VSH	VSL	VSHL	VRT	VIT	VT	UY	VE					UV
V	Vibration/Machinery Analysis				VR	VI							VY						VZ
W	Weight/Force	WRC	WIC	WC	WR	WI	WSH	WSL	WSHL	WRT	WIT	WT	WY	WE					WZ
WD	Weight/Force, Differential	WDRC	WDIC	WDC	WDR	WDI	WDSH	WDSL		WDRT	WDIT	WDT	WDY	WE					WDZ
X	Unclassified																		
Y	Event/State/Presence	ZRC	ZIC	ZC	ZR	ZI	ZSH	ZSL	ZSHL	ZRT	ZIT	ZT	ZY	ZE					YZ
Z	Position/Dimension	ZDRC	ZDIC	ZDC	ZDR	ZDI	ZDSH	ZDSL		ZDRT	ZDIT	ZDT	ZDY	ZDE					ZV
ZD	Gauging/Deviation																		ZDV

Note: This table is not all-inclusive.
*A, alarm, the annunciating device, may be used in the same fashion as S, switch, the actuating device.
**The letters H and L may be omitted in the underlined case.

Other Possible Combinations:
FO (Restriction Orifice) PFR (Ratio)
FRK, HIK (Control Stations) KQI (Running Time Indicator)
FX (Accessories) QQI (Indicating Counter)
TJR (Scanning Recorder) WKIC (Rate-of-Weight-Loss Controller)
LLH (Pilot Light) HMS (Hand Momentary Switch)

Letter Combination	Description
FRC	Flow Recorder Controller. A recorder for the value of instantaneous flow, integral with a flow controller.
FIC	Flow Indicating Controller. An instantaneous flow Indicator combined with a flow controller.
FC	Blind Flow Controller. A flow controller without any indication or recording of instantaneous flow.
FCV	A self-actuated control valve controlling flow.
FICV	An FCV with an integral instantaneous flow indicator.
FR	Flow Recorder.
FI	Flow Indicator.
FSH	Flow Switch High. A switch which changes state on high flow.
FSL	Flow Switch Low. A switch which changes state on low flow.
FSHL	Flow Switch High-Low. A switch which changes state on high or low flow, and does not change in between the high and low flows.
FRT	Flow Recording Transmitter. For transmitting and recording in the same device.
FIT	Flow Indicating Transmitter. Transmitter with an integral indication of instantaneous flow.
FT	Blind Flow Transmitter. Transmitter with no indication of instantaneous flow.
FY	Solenoid, Relay, Computing Device. For example, current (I) to pneumatic (P) converters are correctly identified (in accordance with ISA-5.1) as FY in a flow loop, with a further definition of I/P shown Outside the symbol, often in a square box.
FE	Primary Element. An orifice plate.
FP	Test Point. A point provided in the piping where a test measurement is made; the instrument is not normally connected to the point permanently. The point is normally valved or otherwise isolated.
FG	Flow Glass. G for glass or viewing device. A sight flow indicator. An uncalibrated view of the flow is provided.
FV	Flow Valve. Control valve in a flow loop.

شماره گذاری دستگاه های ابزار دقیق

گروه کنترل و ابزار دقیق علاوه بر تعریف شناسه های حرفی برای دستگاه ها یا توابع ابزار دقیق، یک شماره یا عدد ترتیبی نیز به هر یک از آنها تخصیص می دهد. به طوری که تمام دستگاه های منظور شده برای یک تابع، دارای شماره ی ترتیبی یا شماره ی حلقه یکسان می باشند. یک شماره ی حلقه تنها، برای معرفی یا شناسه ی دستگاه هایی استفاده می شود که یک عمل خاصی را به انجام می رسانند. این عمل بخصوص می تواند یک ورودی یا خروجی برای کنترل کننده PID، یک خروجی از نمایشگر متغیر فرآیندی و یا یک مقدار خروجی

دستی (در مقابل اتوماتیک) باشد. این عدد با حروف ترکیب می شود که به صورت منحصر به فرد هر دستگاه را در داخل آن مجموعه مشخص می کند.

این شمارهها ممکن است از توصیه های ISA-5.1 پیروی کنند. ولی سیستم های شماره گذاری بسیاری نیز در صنعت استفاده می شود. شماره گذاری که ISA-5.1 پیشنهاد می کند ممکن است به صورت موازی یا سریال باشد. موازی بودن در ISA-5.1 به معنی شروع با یک شماره ی ترتیب جدید برای هر حرف اول می باشد. بنابراین شناسه هایی مانند FRC-101 ، PIC-101 و TI-101 وجود خواهند داشت. سریال بودن نیز در ISA-5.1 به معنی استفاده از یک ترتیب عددی یکسان برای تمام دستگاه ها می باشد. بنابراین شناسه هایی مانند FRC-101 ، LR-102 ، PIC-103 و TI-104 خواهیم داشت. در بعضی مواقع نیز برای معرفی نوع مشخصی از دستگاه ها از شماره گذاری بلوکی استفاده می شود. به عنوان مثال تمام شیرهای ایمنی ممکن است از سری ۹۰۰ استفاده کنند: PSV-901, PSV-900 و غیره.

شکل ۲-۱۱: شماره گذاری دستگاه های ابزار دقیق

- در صورتی که پروژه بزرگ نباشد و یا هیچ شماره ای برای تقسیم بندی منطقه ای یا چند واحدی و چند پلنتی وجود ندارد، از شماره گذاری پایه مانند: FT-2 or FT-02 or FT-002 استفاده کنید.
 - اگر در یک پروژه تعداد کمی منطقه، واحد یا پلنت (به تعداد ۹ یا کمتر) وجود دارد. از اولین رقم شماره ی پلنت در شماره ی شناسه استفاده کنید. مانند FT-102 (عدد ۱ برای واحد، منطقه یا شماره پلنت)
 - اگر پروژه به یک سری واحد، پلنت یا منطقه تقسیم شده است از شماره گذاری به شکل زیر استفاده کنید.
- 001-FT002 - 01-FT002 - 1-FT002

شماره گذاری دستگاه های ابزار دقیق ممکن است برای معرفی یا شناساندن مکان یا سرویس حلقه نیز، ساختاردهی شوند. به عنوان مثال با توجه به شکل ۲-۱۱ رقم اول شماره گذاری ممکن است بر شماره ی پلنت دلالت نماید. در نتیجه FT-102 یک دستگاه ابزار دقیق در پلنت شماره ۱ می باشد. دو روش دیگر برای معرفی مکان قرارگیری دستگاه های ابزار دقیق، استفاده از پیشوندها می باشد. به عنوان مثال عدد ۲ برای منطقه، ۰۳ برای واحد و یا ۰۰۴ برای پلنت شماره ۴، به طوری که محدوده سرویس را برای حلقه ی مورد نظر تعریف می کند. لذا نمونه شناسه، 2-FT-102 مبین حلقه ی ۱۰۲ در منطقه ی ۲، یا 03-FT-102 گویای حلقه ۱۰۲ در واحد ۰۳ و یا

004-FT-102 برای حلقه‌ی ۱۰۲ در پلنت شماره ۴ می‌باشد. این اعداد همچنین می‌توانند برای نشان دادن پلنت، واحد و منطقه در یک شماره و به‌طور یکجا باهم ترکیب شوند. مثلاً 234-FT-102، که یک ترنس‌میتور فلو در حلقه ۱۰۲ واقع در منطقه ۲، واحد ۳ و پلنت ۴ می‌باشد. به خاطر داشته باشید که شماره حلقه، آیتم‌های موجود در حلقه را تعریف می‌کند. بنابراین ممکن است حلقه در محدوده‌هایی که در بالا فهرست شد به کار گرفته شود. ولی یک دستگاه بخصوص ممکن است از نظر فیزیکی در یک محدوده‌ی دیگری قرار گرفته باشد.

یک تغییرپذیری این سیستم، وابسته بودن شماره‌های P&ID به یک منطقه‌ی خاص بوده و سپس شماره‌گذاری ترتیبی دستگاه‌های ابزار دقیق بر روی آن برگه‌ی P&ID می‌باشد. به‌عنوان مثال نقشه‌ی P&ID به شماره‌ی ۲۵ که حاوی ۱۰ حلقه می‌باشد شماره حلقه‌هایی به شکل ۲۵۰۰ تا ۲۵۹۹ خواهد بود. قشنگی این سیستم در این است که می‌توان برای یک دستگاه ابزار دقیق، تنها بر اساس شناسه، نقشه‌ی P&ID مربوط را پیدا کرد. زیرا شماره شناسه دستگاه، حاوی شناسه P&ID نیز می‌باشد. اغلب شماره‌ی منطقه در شماره P&ID نیز جاگذاری می‌شود که در آن صورت می‌توان منطقه‌ی بکار گرفته شده را تنها با نگاه به شماره شناسه حلقه تشخیص داد.

سیستم شماره‌گذاری انتخاب شده برای P&ID و حلقه‌های موجود باید تست و مورد بازبینی قرار گیرند. تا اطمینان حاصل شود که شناسه‌های تعریف شده برای انواع دستگاه‌های الکترونیکی بکار رفته در پلنت درست می‌باشد. برای شماره‌ی حلقه ۱ و شماره‌ی حلقه ۰۰۱، بعضی از بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای کنترل فهرست اموال، برنامه‌ریزی، تأمین و نگهداری، مشخصاً رفتار متفاوتی خواهند داشت.

شکل ۲-۱۲: *General Instrument or Function Symbols*

LOCATIONS				
	ON CENTRAL CONTROL PANEL	BEHIND CONTROL PANEL	IN THE FIELD	ON LOCAL CONTROL PANEL
DISCRETE INSTRUMENT				
SHARED CONTROL/DISPLAY (e.g., DCS)				
COMPUTER FUNCTION				
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER				

13	14	15
	INSTRUMENT WITH LONG TAG NUMBER	INSTRUMENTS SHARING COMMON HOUSING *
16	17	18
		**
PILOT LIGHT	PANEL MOUNTED PATCHBOARD POINT 12	PURGE OR FLUSHING DEVICE
19	20	21
**		** ***
REST FOR LATCH-TYPE ACTUATOR	DIAPHRAGM SEAL	UNDEFINED INTERLOCK LOGIC

علائم ترسیمی خط

شکل ۲-۱۳، علائم ترسیمی خطوط ابزار دقیقی را که از سند استاندارد ISA-5.1 کپی شده است، نشان می‌دهد. این علائم ترسیمی نحوه‌ی ارسال سیگنال‌ها بین دستگاه‌های کنترل و ابزار دقیق را توصیف می‌کند. این خطوط نسبت به خطوط لوله‌کشی فرآیند مربوطه روشن‌تر رسم می‌شوند. خط حس‌کننده فرآیند، یعنی خط یا لوله‌ای که یک ترنسیمیتر فشار را به‌طور مستقیم به فرآیند متصل می‌کند، روشن‌ترین خط «لوله» قابل قبول می‌باشد.

علامت ترسیمی ---//--- خطوط اتصال نیوماتیکی را تعریف می‌کند. که معمولاً خطوط تأمین‌کننده‌ی هوای ابزار دقیق می‌باشند. برای سیگنال‌های نیوماتیکی *on-off* یا دودویی علامت ---X---X--- به صورت اختیاری استفاده می‌شود. برای انتقال سیگنال‌های الکترونیکی نیز از دو نوع علامت ترسیم استفاده می‌شود. خط نقطه‌چین و خط هاشور متقاطع.

شکل ۲-۱۳: علائم ترسیمی خطوط ابزار دقیق

انواع خطوط مرتبط با خطوط لوله فرآیند

(1) INSTRUMENT SUPPLY * OR CONNECTION TO PROCESS	
(2) UNDEFINED SIGNAL	
(3) PNEUMATIC SIGNAL **	
(4) ELECTRIC SIGNAL	
(5) HYDRAULIC SIGNAL	
(6) CAPILLARY TUBE	
(7) ELECTROMAGNETIC OR SONIC SIGNAL *** (GUIDED)	
(8) ELECTROMAGNETIC OR SONIC SIGNAL *** (NOT GUIDED)	
(9) INTERNAL SYSTEM LINK (SOFTWARE OR DATA LINK)	
(10) MECHANICAL LINK	
<u>OPTIONAL BINARY (ON-OFF) SYMBOLS</u>	
(11) PNEUMATIC BINARY SIGNAL	
(12) ELECTRIC BINARY SIGNAL	

NOTE: 'OR' means user's choice. Consistency is recommended.

* The following abbreviations are suggested to denote the types of power supply. These designations may also be applied to purge fluid supplies.


AS - Air Supply	}	Options	HS - Hydraulic Supply
IA - Instrument Air			NS - Nitrogen Supply
PA - Plant Air			SS - Steam Supply
ES - Electric Supply			WS - Water Supply
GS - Gas Supply			

The supply level may be added to the instrument supply line, e.g., AS-100, a 100-psig air supply; ES-24DC, a 24-volt direct current power supply.

** The pneumatic signal symbol applies to a signal using any gas as the signal medium. If a gas other than air is used, the gas may be identified by a note on the signal symbol or otherwise.

*** Electromagnetic phenomena include heat, radio waves, nuclear radiation, and light.

شکل ۲-۱۴: ارسال نیوماتیکی



یک سیستم کامل انتقال نیوماتیکی که در آن فشار سیگنال نیوماتیکی ۳-۱۵ psig می‌باشد در شکل ۲-۱۴ نمایش داده شده است. مقدار فشار سیگنال نیوماتیکی در عمل می‌تواند ۳۰-۶ psig نیز باشد. که البته چندان معمول نیست. در این شکل دستگاه PT-6، که یک ترنسیمیتر فشار نصب شده در فیلد می‌باشد که یک سیگنال ۳-۱۵ psig را متناسب با فشار فرآیند، تولید و ارسال می‌کند. این سیگنال به یک کنترل‌کننده و نمایش‌دهنده‌ی محلی نصب شده در محل یعنی PIC-6 ارسال می‌گردد. کنترل‌کننده نیز یک سیگنال تصحیح‌شده‌ی ۳-۱۵ psig را تولید و به شیر کنترل PV-6 ارسال می‌کند.


در صورتی که عملگر شیر (محرک) بتواند شیر کنترل را در کل رنج و بدون توجه به فشار فرآیند، با سیگنال ۳-۱۵ psig حرکت دهد. خط سیگنال نیوماتیکی به‌طور مستقیم به عملگر شیر وصل می‌گردد. ولی اگر در تمام شرایط طراحی و گستره آن، سیگنال ۳-۱۵ psig برای عملگر شیر کافی نباشد. یک پوزیشنر (Positioner) به عملگر شیر اضافه می‌شود. وظیفه پوزیشنر مقایسه‌ی سیگنال ورودی از کنترل‌کننده با موقعیت واقعی شیر و تولید یک فشار هوای لازم برای قراردادن محور شیر در موقعیت مطابق با سیگنال ورودی می‌باشد. فشار خروجی از پوزیشنر به شیر، فشار بالایی بوده و به‌طور معمول از ۳۰ psig به بالا می‌باشد. به‌طوری که دارای خط ورودی هوای ابزار دقیق با فشار ۶۰ psig یا بالاتر می‌باشد.

عبارت IA در شکل ۲-۱۴ نشان می‌دهد که ما نیاز به منبع هوای ابزار دقیق، یکی در ترنسیمیتر، یکی در کنترل‌کننده و یکی دیگر در پوزیشنر داریم. هوای IA معمولاً در فیلد از طریق یک سیستم لوله‌کشی هوای ابزار

دقیق در سراسر فیلد پخش می شود. که اغلب دارای فشار نامی 100 psig می باشد. رگلاتورهای فشار که در شکل به صورت $PCV-6$ نشان داده شده است برای کاهش فشار هوای ورودی به مقدار موردنیاز یک وسیله قرار گرفته در فیلد منظور شده است. رگلاتورهای فشار که در وسایل نیوماتیکی بکار گرفته می شوند نه همیشه ولی بسته به نوع صنعت شما، در حلقه های کنترلی دارای شناسه نمی باشند. این المانها ممکن است در نقشه ها و ترسیمات به صورت علائم بدون شناسه و شماره، ظاهر شوند.

ارسال الکترونیکی

شکل ۲-۱۵ یک سیستم نوعی از انتقال الکترونیکی را نشان می دهد. بیشتر سیستم های انتقال الکترونیکی در کنترل و ابزار دقیق، سیستم های دو سیمه (*Two wire system*) نامیده می شوند. این به این معنی است که ترنسیمتراهای نصب شده در فیلد تنها دارای دو سیم اتصال الکترونیکی هستند. سیگنال انتقالی در این سیستم معمولاً به صورت $20-4\text{ mA}$ و 24 vdc می باشد. هرچند در بعضی از پیاده سازی ها ممکن است از سیگنال با رنج $50-10\text{ mA}$ یا $5-1\text{ Vdc}$ نیز استفاده شده باشد.



اکثر شیرهای کنترل دارای عملگر نیوماتیکی می باشند. لذا حتی در یک سیستم کنترل الکترونیکی مدرن، به منظور تغییر موقعیت شیر، سیگنال الکترونیکی به سیگنال نیوماتیکی تبدیل خواهد شد. وسیله ای که این عمل تبدیل را انجام می دهد مبدل یا ترنسدیوسر می باشد. که معمولاً یک مبدل I/P و یا یک پوزیشنر

الکترونیوماتیکی می باشد. یک I/P در شکل ۲-۱۵ با یک روش نام گذاری قدیمی و با شناسه PY نمایش داده شده است. که در آن حروف p برای فشار و Y برای سولنوئید، رله و یا وسیله محاسباتی می باشد.


برای واضح تر کردن بیشتر، کلمه I/P در داخل یک مربع $۱/۴$ اینچ در سمت راست حباب دایره ای شکل مبدل نوشته می شود. یک پوزیشنر نیوماتیکی یا الکترونیوماتیکی در اغلب مواقع به صورت جداگانه از شیر، شناسه گذاری نمی شود و این شاید به خاطر این است که معمولاً همراه شیر کنترل نصب شده و به عنوان یک قطعه یا بخشی از شیر کنترل فروخته می شود. ولی به هر حال جهت استفاده ی اختیاری، یک علامت ترسیمی و شناسه حرفی ZC در استاندارد $ISA-S.1$ برای پوزیشنر تعبیه شده است. همچنین به صورت نمادین یک جسم ساده و کوچک بر روی محور یک شیر کنترل می تواند برای نمایش حضور یک پوزیشنر استفاده گردد.

علائم گرافیکی زیادی در $ISA-5.1$ برای وسایل ابزار دقیق بخصوص وجود دارد که ما سعی کردیم اکثر آنها را نشان دهیم.

علائم ترسیمی برج ها و مبدل های حرارتی

این علائم گرافیکی که پیش تر در فصل اول یعنی نمودار جریان فرآیند PFD مورد بحث قرار گرفتند. علائم مربوط به تجهیزات اصلی فرآیند بوده و به همان صورت PFD در نقشه های $P&ID$ نیز به نمایش درمی آیند. شکل ۲-۱۶ علائم ترسیمی برج ها و مبدل های حرارتی را نشان می دهد.


شکل ۲-۱۶: علائم ترسیمی برج ها و مبدل های حرارتی



علائم ترسیمی مخازن و جداکننده‌ها

شکل ۲-۱۷ علائم ترسیمی بکار رفته در نقشه‌های P&ID برای مخازن و جداکننده‌ها را نشان می‌دهد.







شکل ۲-۱۶: علائم ترسیمی مخازن و جداکننده‌ها



شیرهای صنعتی

علامت عمومی یک شیر که به شکل یک پاپیون می‌باشد، برای نمایش بدنه‌ی یک شیر کنترل یا یک شیر با عملگر دستی استفاده می‌شود. بعضی از پروژه‌ها به‌جای تعریف نوع شیر کنترل با استفاده از علائم ترسیمی شیرهایی مانند *Rotary*، *Globe* و *Butterfly* که در شکل ۱۶-۲ نشان داده شده است، از این علامت ترسیمی به‌عنوان یک علامت ترسیمی عام برای شیر کنترل استفاده می‌کنند.

شکل ۱۶-۲: شیرهای صنعتی

 <p>GENERAL SYMBOL</p>	 <p>BUTTERFLY</p>	 <p>ROTARY VALVE</p>
 <p>PRESSURE RELIEF OR SAFETY VALVE, GENERAL SYMBOL</p>	 <p>GLOBE</p>	 <p>BACKPRESSURE REGULATOR, SELF-CONTAINED</p>

در این مرحله، مهم است که بین اهمیت وجود این اطلاعات در *P&ID* و هزینه‌ی نگهداری آن‌ها، موازنه صورت گیرد. بنابراین برای تصمیم‌گیری در خصوص انعکاس نوع شیر کنترل با استفاده از علائم ترسیمی مخصوص به خود، بایستی بررسی شود که آیا اطلاعات مذکور برای مقصود و منظور نقشه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد یا نه.


در قرائت یک نقشه‌ی *P&ID*، شایسته است که فرآیند درک شود؟ و یا موقع مرور نقشه *P&ID*، آیا ضروری است که بدانیم شیر کنترل بکار رفته از نوع پروانه‌ای می‌باشد؟ آیا تعداد کاربران *P&ID* که اهمیت می‌دهند چه نوع شیر کنترل استفاده شده است در اکثریت می‌باشد و آیا تنها کافی است که بدانیم یک شیر کنترل در فلان قسمت وجود دارد؟ هزینه‌ی ناشی از قید هر اطلاعاتی برابر با هزینه حفظ و نگهداری علائم ترسیمی صحیح می‌باشد.

نقشه‌های *P&ID* در طول مدت طراحی پروژه، برای بیشتر قطعات و بخش‌ها در حال توسعه و تغییر می‌باشد. نوع واقعی شیر کنترل تا زمانی که خریداری نشود، مشخص نمی‌گردد. به طوری که زمان خرید مدت‌ها بعد از صدور *P&ID* برای طراحی جزئی می‌باشد. به عنوان مثال ممکن است تا حدی مطمئن باشید که یک شیر کنترل از نوع شیر پروانه‌ای خواهد بود. ولی واقعاً تا زمانی که شیر خریداری نشده است نوع واقعی را نمی‌دانید.

در صورتی که بخواهید نوع واقعی شیر کنترل را در نقشه P&ID نشان دهید. بایستی یک نفر پس از خریداری شیرهای کنترل، جهت اطمینان از بکار رفتن نوع صحیح علامت ترسیمی برای شیر انتخاب شده، نقشه P&ID را دوباره بازبینی نماید. این بازبینی دارای هزینه‌های مرور، تصحیح نقشه و حتی بیشتر از این‌ها، هزینه‌های صدور و ارسال دوباره ترسیمات را به همراه خواهد داشت. به طوری که در یک پروژه‌ی بزرگ، هزینه‌ی کپی و توزیع ترسیمات می‌تواند دارای رقم نجومی باشد.

علائم ترسیمی دیگری از شیرهای صنعتی در شکل ۲-۱۶ نشان داده شده است. علامت ترسیمی برای شیرهای ایمنی (Safety or relief valves)، دربرگیرنده یک شیر زاویه‌ای (Angle valve) به همراه یک فنر می‌باشد. رگلاتورهای فشار، شیرهای کنترل هستند که دارای محرک بوده ولی بدون سیگنال کنترلی بیرونی می‌باشند و به صورت PCV نمایش داده می‌شوند. این شیرها که از نوع خودکار می‌باشند میزان فشار را تنظیم نموده و آن را در حالت تعادلی نرمال نگه می‌دارند. جهت جریان خط سنجش فشار در این شیرها به سمت بالادست می‌باشد، اگر شیر PCV، Back pressure را کنترل کند و اگر فشار پایین‌دستی را کنترل نماید جهت جریان به سمت پایین دست جریان خواهد بود.


شکل ۲-۱۷: نمونه ترنسمیترهای فلو



یکی از روش‌های بسیار معمول سنجش فلو و ارسال مقدار اندازه‌گیری شده، استفاده از یک صفحه‌ی اوریفیس و دستگاه سنجش اختلاف فشار تفاضلی (dp) می‌باشد. شکل ۲-۱۷، چندین نوع از علائم ترسیمی

برای المان اصلی سنجش فلو را که یک اختلاف فشار تفاضلی نسبت به فلو تولید می‌نمایند را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال یک صفحه اوریفیس به همراه فلج‌ها و محل اتصال لوله‌های نمونه‌گیری (taping tubes) به دستگاه سنجش اختلاف فشار، لوله ونچوری (venturi tube) و یا لوله پیتوت (Vortex flometer) نمونه‌هایی از المان اصلی سنجش فلو بشمار می‌آیند.

شکل ۲-۱۸: دستگاه‌های سنجش فلو




دیگر روش‌های سنجش فلو که در شکل ۲-۱۸ نشان داده شده است عبارت است از:

- ✦ روش توربینی که سرعت متغیر یک پره‌ی توربین در مسیر جاری شدن سیال را اندازه‌گیری می‌کند.
- ✦ روتامتر، که فلو را از طریق موقعیت نسبی یک جسم شناور در داخل یک لوله‌ی مدرج اندازه می‌گیرد.
- ✦ فلومتر از نوع جابجایی مثبت، که فلوی مایع را به‌صورت حجمی اندازه می‌گیرد.
- ✦ فلومتر مغناطیسی، که یک ولتاژ بسیار کوچک ایجاد شده یا القاء شده در دو سر الکتروود را که در موقع عبور جریان سیال از یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌گردد را اندازه می‌گیرد.

✚ و فلومتر ورتکس (Vortex flometer) که تغییرات در جریان فرآیند را از طریق تغییر فرکانس در لرزش یک شی که در مقابل جریان سیال قرار گرفته اندازه می‌گیرد.
علاوه بر روش‌های یادشده روش‌های دیگری نیز وجود دارد که در اینجا ذکر نشده‌اند.

علائم ترسیمی پمپ‌ها، کمپرسورها و درایوها

پمپ‌ها، کمپرسورها و درایوها از جمله تجهیزاتی هستند که همواره در تمام پروژه‌های فرآیندی حضور دارند. شکل ۱۹-۲ علائم ترسیمی بکار رفته برای این نوع تجهیزات را نشان می‌دهد.




تا اینجا یک مرور کلی از علائم ترسیمی بکار رفته در ISA-5.1، صورت گرفت. حال به‌عنوان یک مرور از مطالب گفته‌شده، تمرین زیر را انجام دهید.

توصیفات ارائه‌شده در شکل ۱۹-۲ را با علائم ترسیمی ابزار دقیق آورده شده در شکل ۲۰-۲، مطابقت دهید. بعد از اتمام حل تمرین، جواب‌های خود را با جواب‌های ارائه‌شده در ضمیمه A مقایسه کنید.

شکل ۱۹-۲ : توصیفات

1. () Pneumatic Line Symbol
2. () Discrete Instrument - Primary Location Normally Accessible to Operator
3. () Safety Valve
4. () Discrete Instrument - Auxiliary Location Normally Accessible to Operator
5. () Board Mounted Electronic Level Controller
6. () Butterfly Valve
7. () Back Pressure Regulator - Self Contained
8. () Internal System Link - Software or Data Link
9. () Discrete Instrument, Normally Inaccessible (Behind the panel)
10. () Shared Display or Control - Primary Location Normally Accessible to Operator
11. () Electromagnetic or Sonic Signal, Not Guided
12. () Electric or Electronic Signal
13. () Variable Area Meter (Rotameter)
14. () Control Valve - Pneumatic Actuator, Fail Open
15. () Electric or Electronic Signal
16. () Discrete Instrument - Field Mounted
17. () Control Valve, Fail Closed
18. () Pneumatic Binary Signal
19. () Pressure Indicator
20. () Programmable Logic Controller - Primary Location Normally Accessible to Operator
21. () Flow Gauge

شکل ۲-۲۰: علائم ترسیمی برای حل تمرین



تعریف شرایط فرآیند توسط سند PFD

همچنان که طراحی پروژه، پیش می‌رود. اطلاعات موجود در دیاگرام PFD جهت تعریف شرایط فرآیند برای تجهیزات و خطوط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. گروه طراحی مخازن و تجهیزات (vessel group)، با استفاده از اطلاعات اولیه‌ی ایجاد شده در PFD، اندازه‌ی مخازن را تعیین می‌کنند. گروه طراحی خطوط لوله و شاید گروه فرآیند، محاسبات مربوط به اندازه‌ی خطوط را انجام می‌دهند. گروه تجهیزات مکانیکی نیز تجهیزات را انتخاب می‌کنند. ملزومات و نیازمندی‌های تجهیزات ممکن است در سرتاسر فرآیند تأثیرگذار باشند، به طوری که ممکن است فرآیند طراحی چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و با در نظر گرفتن اطلاعات جدید تکرار شود. تغییر در تجهیزات، تغییرات فرآیندی را به همراه دارد که اندازه‌ی خطوط را تغییر می‌دهد و همین که تیم پروژه اطلاعات مفصل‌تر و مناسب‌تری را فراهم می‌کنند. در نهایت زمانی که یک تعادل حاصل می‌شود تمام این اطلاعات بر روی P&ID، ثبت و به‌روزرسانی می‌شود.

بنابراین نقشه‌ی P&ID یک سند هماهنگ‌کننده میان گروه‌های مختلف طراحی می‌باشد. هر گروه طراحی بایستی به‌طور پیوسته اطلاعات را به P&ID اضافه و اطلاعات اضافه‌شده توسط دیگر گروه‌ها را بررسی کند. همین که جزئیات مربوط به تجهیزات و خطوط لوله آماده شد، گروه طراحی کنترل و ابزار دقیق، نقاط اندازه‌گیری فرآیند را ایجاد، اندازه‌ی شیرهای کنترل را محاسبه و شروع به اضافه کردن تعاریف حلقه‌های کنترلی می‌کند. اطلاعات مکرر اضافه‌شده به یک نقشه‌ی P&ID، دارای یک ارجاع کدبندی‌شده به داده‌های تکمیل‌تر می‌باشد که به‌صورت جداگانه در فرم‌های مشخصات (data sheets) و بانک‌های اطلاعاتی نگهداری می‌گردد. عدد نشان داده‌شده بر روی یک خط لوله یک کد مرکب از شماره و حرف است. این شماره دسترسی به اطلاعات اضافه را در خصوص مشخصات خطوط لوله فراهم می‌کند. این اطلاعات اضافی که به‌طور معمول در مدارکی مانند فهرست خطوط نگهداری می‌شود شامل جنس لوله‌ها، کلاس فشار، روش‌های اتصال و نوع سرویس مربوطه باشد. شکل ۲-۲۰ یک نوع کدبندی را به همراه توضیحات نشان می‌دهد.

طراحی جزئی

برای مقاصد خاصی از پروژه، تصمیم‌گیران پروژه قبل از شروع طراحی جزئی، نقشه‌های P&ID را به‌قدر کافی از نقطه‌نظر فرآیند توسعه می‌دهند. به طوری که طراحی فرآیند در سطح خیلی جزئی‌تر و مفصل‌تری صورت

می‌گیرد. بعضی از پروژه‌ها این نقطه را به‌عنوان یک نقطه‌ی عطف (*Schedule milestone*) زمان‌بندی پروژه تعریف می‌کنند. نقشه‌های P&ID و شاید دیگر ترسیمات و مستندات مهندسی، به‌طور رسمی برای طراحی جزئی صادر می‌گردد. همچنین عنوان «ارسال برای طراحی جزئی» یا چیزی شبیه به آن در بلوک بازبینی ترسیمات برای آن‌ها انتخاب می‌گردد. این مقطع زمانی مطابق با یک حرکت و خیزش قابل توجه در تعیین افراد و شروع به تولید مستندات طراحی می‌باشد.

پس از صدور P&ID برای طراحی جزئی، گروه طراحی سیستم کنترل و ابزار دقیق برای به تصویر کشیدن هر یک از دستگاه‌ها یا توابع سیستم کنترل و ابزار دقیق، شروع به قرار دادن علائم ترسیم و شماره - شناسه‌ها بر روی P&ID می‌کنند. شناسه‌های تعریف‌شده، نشان‌دهنده‌ی متغیرهای فرآیندی و توابع مربوط به دستگاه‌های کنترل و ابزار دقیق می‌باشند. این شناسه‌ها دسترسی به اطلاعات کامل‌تر و بیشتر در خصوص یک دستگاه را که در فرم‌های مشخصات و دیگر مستندات سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق نگهداری می‌شود، فراهم می‌کنند. هیچ استاندارد عمومی وجود ندارد که در خصوص یک قالب برای توسعه‌ی P&ID، اطلاعاتی ارائه کرده باشد]]. بنابراین قالب بکار رفته توسط بسیاری از گروه‌های طراحی در طول سالیان متوالی در جریان کار یک پروژه ایجاد شده است. به‌هرحال، در این قسمت رهنمودهایی ارائه شده است که می‌تواند به‌عنوان یک استاندارد جاافتاده در صنعت (*de facto standard*) به خدمت گرفته شود.

- جریان فرآیند از سمت چپ نقشه‌ی P&ID به سمت راست می‌باشد.
- نقشه‌های P&ID در صفحات $D (22" \times 34")$ یا بزرگ‌تر ایجاد می‌شوند. ولی جهت کاربری آسان در محیط فیلد و محیط‌های اداری، به شرطی که خوانا باشند، می‌توانند به اندازه‌های کوچک‌تر $B (11" \times 17")$ نیز تبدیل شوند
- نقشه‌های P&ID بایستی بدون داشتن شلوغی زیاد در نقشه، اطلاعات کافی را برای تعریف و تشخیص فرآیند نشان دهند.
- برای کاهش شلوغی، یک نوشته‌ی راهنمای جزئی می‌تواند برای مؤلفه‌های تکراری مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۲-۲۲، به‌عنوان مثال "Typical drain")
- موقعی که خطوط پای‌پینگ پیچیده‌تر می‌گردد، نقشه‌های P&ID در چند برگ ترسیم می‌گردند.

- برای فهم بیشتر و روشن شدن مسئله، یادداشت‌هایی به P&ID اضافه کنید.
 - اندازه‌های مرتبط با تجهیزات را نشان دهید. ولی شامل ابعاد بخصوص و همچنین ارتفاع قرارگیری دستگاه نباشد.
 - هر مجموعه از P&ID بایستی حاوی یک برگ شرح علائم و اختصارات (legend)، یا برگ‌هایی برای تعریف علائم ترسیمی و اختصارات استفاده‌شده در نقشه‌ها باشد.
 - فضای خالی بر روی نقشه P&ID بایستی انجام تغییرات فرآیندی در آینده را تسهیل نماید.
- همواره در ارتباط با این موضوع که چقدر اطلاعات و چه مقدار جزئیات بایستی در نقشه‌های P&ID آورده شود یک ارتباط تبادلی (Trade-off) وجود دارد. بسیاری از گروه‌های تخصصی علاقه‌مند به داشتن اطلاعات بیشتر بر روی نقشه‌های P&ID هستند. همچنین گروه‌هایی وجود دارند که می‌خواهند اطلاعات کمتری در P&ID آورده شده و آن را خلوت نگه‌داشته و بسیار شلوغ نکنند. بنابراین، پرسش این سؤال مهم است که آیا اطلاعاتی که قرار است بر روی نقشه‌ی P&ID اضافه شود برای کاربران نهایی P&ID قابل ارزش است. یا نه. و آیا این اطلاعات در جای دیگری بهتر نگه‌داری نمی‌شود.
- در این قسمت از کتاب، برای ایجاد نقشه‌ی P&ID شکل ۲-۲۲ از دیاگرام جریان فرآیند فصل یک (شکل ۱-۱)، استفاده‌شده است. این نقشه‌ی P&ID شامل KoDrum، 01-D-001 و تجهیزات مربوطه، خطوط لوله‌ی فرآیند و مؤلفه‌های کنترل و ابزار دقیق می‌باشد.
- شکل ۲-۲۲ شامل مثال‌هایی از چندین حلقه‌ی کنترلی می‌باشد. نقشه‌ی مذکور همچنین حاوی چندین روش مختلف مستندسازی مؤلفه‌های کنترل می‌باشد و نشان می‌دهد که به چه نحوی اطلاعات بایستی بر روی یک P&ID نمایش داده شود. ولی این‌ها به معنی یک طرح واقع‌بینانه از KoDrum (به نقشه PFD مربوطه در فصل قبلی مراجعه شود) و تجهیزات مربوطه نمی‌باشد.

شکل ۲-۲۱ : نقشه P&ID

شناسه‌ی تجهیزات (Equipment identification)

ترسیمات یا نقشه‌ها در طول مدت‌زمان طراحی، حداقل توسط یک شماره نقشه یا یک شماره یا حرف نسخه تجدیدنظر شناخته می‌شوند. این‌گونه اطلاعات و موارد دیگر در بخش بلوک عنوان نقشه‌ها قرار می‌گیرند. که معمولاً بلوک‌های عنوان به‌منظور سادگی و صرفه‌جویی در فضای نقشه‌کشی، بر روی P&ID نمایش داده نمی‌شوند. در فصل ۹ راجع به شماره نقشه، شماره و حروف تجدیدنظر و بلوک‌های عنوان به‌طور مفصل صحبت شده است.

برای تعریف شناسه‌ی یک دستگاه بر روی P&ID، از یک شماره‌ی منحصربه‌فرد استفاده می‌شود. برای مثال شماره دستگاه 01-D001 دست‌کم در دو جا نمایش داده شده است. یکی بر روی PFD و دیگری بر روی P&ID. شناسه D-001 استفاده شده در PFD در اینجا به‌منظور نشان دادن این‌که Drum در واحد صنعتی ۰۱ قرار دارد، پسوند 01 به خود گرفته است. در این مثال کلاس فشار ANSI Carbon Steel برای قطعات لوله‌های متصل‌کننده دستگاه به فرآیند (Trim piping) مستقیماً بر روی علامت ترسیمی مخزن نشان داده شده است. (150CS) اطلاعات اضافه‌تر، در بالا و پایین نقشه P&ID آورده شده است. به‌ویژه کلاس فشار تجهیزات، اندازه ظرفیت نرمال و ظرفیت طراحی نیز بر روی P&ID آورده شده است. که البته هیچ روش استاندارد برای نمایش این اطلاعات وجود ندارد. []. بعضی از طراحی‌ها اطلاعات مربوط به تجهیزات را در داخل یا مجاورت خود علامت ترسیمی نمایش می‌دهند. و بعضی‌ها اطلاعات جزئی‌تری در پائین نقشه می‌آورند و یا احتمالاً از شماره‌ی دستگاه برای ارتباط علامت ترسیمی به اطلاعات آورده شده استفاده می‌شود.

نکته: طراحی خطوط لوله، دستگاه‌ها و تجهیزات مکانیکی برای سه مقدار *Normal*، *Max* و *Design* نسبت به متغیرهای فرآیند مثل فشار و دما و ... صورت می‌گیرد.

در مثال یادشده، گروه طراحی پای‌پینگ و مخازن، مخزن 01-D-001 را طراحی و علامت ترسیمی آن را مطابق شکل در P&ID منعکس کرده است. این مخزن به‌صورت افقی بوده و دارای قطر ۶ فوت و فاصله‌ی مجاور تا مجاور ۱۰ فوت می‌باشد. همچنین دهانه‌ی مخزن دارای قطر ۲۰ اینچ بوده که معمولاً دریچه‌ی آدم‌رو (MW: Man Way) نامیده می‌شود.

با توجه به عبارت متنی نشان داده شده در نقشه، مخزن برای تحمل یک فشار داخلی حداکثر 50 psig و دمای 400 درجه‌ی فارنهایت طراحی شده است. دو حرف ساده *PP* که در عبارت متنی مذکور قید شده است، حاوی اطلاعات زیادی می‌باشد. عبارت "*1 1/2" PP*" به این معنی است که مخزن برای حفاظت فردی با یک عایق به ضخامت $1\frac{1}{2}$ اینچ خواهد شد. این عایق‌کاری بر روی تجهیزات و خطوط لوله به منظور حفاظت کارکنان از صدمه دیدن در مقابل یک سطح داغ صورت می‌گیرد و با توجه به این که می‌خواهیم گاز داخل مخزن خنک نگه داشته شود کل مخزن عایق‌کاری نمی‌شود و تنها بخشی از *01-D001* جهت عایق‌کاری در دفترچه‌ی مشخصات سایت یا پروژه (*Plant specifications*) تعریف می‌شود.

نقشه‌ی *P&ID* این پروژه، اطلاعات پمپ *01-G-005* را در مجاورت علامت ترسیمی پمپ نشان داده است. که ممکن است در دیگر طراحی یا پروژه‌ها اطلاعات بیشتر یا کمتری، در جایی دیگر از نقشه درج شود و اگرچه در بعضی از طراحی‌ها ممکن است اطلاعات مربوط به راه‌انداز پمپ قید شود ولی در اینجا هیچ علامت ترسیمی برای نمایش آن انتخاب نشده و تنها اطلاعات مربوط به روشن یا متوقف کردن موتور نشان داده شده است. زمانی که همه‌ی موتورها در واحد فرآیندی به یک طریق راه‌اندازی و متوقف می‌گردد، داده‌های مرتبط با موتور می‌تواند توسط یک علامت ترسیمی نوعی تکی به همراه جزئیات بیشتر در برگه شرح علائم و اختصارات بیان شود.

پس از این که اندازه‌ی کلیه اتصالات سیستم‌های کنترل، ابزار دقیق و لوله‌کشی مشخص و بر روی *P&ID* نمایش داده شدند. این اتصالات نیاز به هماهنگی در میان چندین گروه مختلف دارد.

به عنوان مثال، فرض کنید گروه کنترل و ابزار دقیق علامت ترسیمی یک ترموکوپل (*TE-100*) و ترموول آن را به *P&ID* اضافه نموده است. حال بایستی گروه طراح پای‌پینگ و مخازن و گروه کنترل و ابزار دقیق، بعد از مراجعه به دفترچه‌ی مشخصات سایت یا پروژه، در خصوص اندازه و نحوه‌ی اتصال آن به مخزن بررسی و بر چگونگی آن توافق کنند. به طوری که نقاط توافق شده برای قرارگیری تجهیزات بر روی نقشه‌های طراحی مخزن و بر روی نقشه جانمایی نیز آورده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص نقشه‌های جانمایی به فصل ۸ مراجعه شود.

گروه لوله‌کشی اندازه و کلاس فشار خطوط اصلی فرآیند را بر مبنای اطلاعات موجود در PFD و با مطالعه دفترچه مشخصات سایت و پروژه تعیین نموده است. گروه مذکور این اطلاعات و شماره‌ی شناسه خطوط را به نقشه P&ID اضافه و سپس با پیشرفت طراحی، اطلاعات ثانویه‌ی خطوط را به آن اضافه می‌کند. گروه پایینگ از این اطلاعات برای مشخص نمودن اندازه‌ی اتصال مخزن و نوع آن استفاده می‌کند. در نقشه‌ی P&ID مثال یادشده از یک سیستم ساده برای شماره‌گذاری خط در معرفی خطوط استفاده شده است و اگرچه استاندارد PIP به این موضوع اشاره کرده است ولی هیچ استاندارد صنعتی برای شماره‌گذاری خطوط وجود ندارد. سیستم شماره‌گذاری بکار رفته در اینجا، واحد اینچ را برای اندازه خطوط، واحد *psi* را برای فشار، و برای نمایش جنس مواد بکار رفته برای لوله‌های پای‌پینگ از حروف اختصاری و یک شماره‌ی ترتیبی استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال خط ورودی به *OI-D001* دارای شناسه *10" 150 CS 001* می‌باشد. که یک خط ۱۰ اینچ از نوع کربن استیل و کلاس فشار *ANSI* با مقدار *150 psi* و دارای شماره‌ی ترتیبی ۰۰۱ می‌باشد.

از آنجایی که هیچ استاندارد صنعتی برای شماره‌ی خطوط لوله وجود ندارد، در بعضی از طراحی‌ها ممکن است اطلاعات بیشتر یا کمتری در نقشه P&ID نمایش داده شود و بعضی از طراحی‌ها تنها یک عدد ترتیبی بر روی P&ID نشان داده و تمام اطلاعات اضافی در یک بانک اطلاعات جداگانه یا در یک فهرست متنی تحت عنوان فهرست خطوط تهیه می‌شوند. بعضی از این فهرست‌ها به‌طور معمول اطلاعاتی نظیر شروع و پایان خط، اطلاعات زمان‌بندی خطوط لوله و کلاس فشار اسمی را نیز ارائه می‌کنند. به‌طوری‌که میزان جریان طراحی نیز می‌تواند در فهرست خطوط نشان داده شود. اطلاعات مذکور بهتر است که در طول استفاده از P&ID، ایجاد، حفظ و همسان گردند.

دیگر طراحی‌ها ممکن است حاوی شماره‌ی خطوط بسیار پیچیده‌تر بوده و یا حاوی یک علامت ترسیمی با یک کلمه اختصاری نشان‌دهنده‌ی نوع سرویس خط باشند. به‌طوری‌که نوع ماده‌ی سیال را مشخص و نام‌گذاری کند. نمونه‌هایی از این کلمات اختصاری به‌صورت زیر می‌باشد.


A – Air	C – condensate	CW - cooling water
FG - fuel gas	FO - fuel oil	IA - instrument air
N – Nitrogen	S – steam	S-25 - 25 psig steam
S-100 - 100 psig steam	PA - plant air	PW - potable water

فهرست خطوط یا بانک اطلاعات ممکن است شامل اطلاعات اضافی در خصوص مواد جاری در خطوط لوله نیز باشند. به عنوان مثال نرخ فلو در واحد گالن بر دقیقه، پوند بر ساعت، فوت مکعب بر دقیقه، فشار، دما، ضریب چسبندگی، چگالی و چگالی نسبی. دقت شود که واحدهای استاندارد در کل نقشه‌های P&ID بایستی از یک مجموعه واحد انتخاب شده باشد. به عنوان مثال مایعات ممکن است همیشه در واحد گالن بر دقیقه، بخار در واحد پوند بر ساعت، هوا در واحد فوت مکعب بر دقیقه و گازها در هر واحدی که مناسب صنعت شما باشد بیان شوند. اگر شرکت مادر، کانادایی یا اروپایی باشد به احتمال زیاد واحدهای بکار رفته متریک می‌باشد. برای حداقل نمودن فضای مورد نیاز برای شناسه‌ی خط، واحدها بر روی شناسه خطوط تکرار نمی‌گردد.

هم‌زمان با پیشرفت مراحل توسعه‌ی نقشه‌های P&ID، گروه کنترل و ابزار دقیق نسبت به رویه‌های کلی کنترل تصمیم خواهند گرفت و این معمولاً بعد از مشورت با گروه فرآیند پروژه و نماینده‌ی کارفرما صورت می‌گیرد. زیرا هر دو گروه دارای اطلاعات ارزشمندی در خصوص انتخاب بهترین دستگاه‌های کنترل برای فرآیند هستند. در این مثال گروه کنترل و ابزار دقیق سه حلقه کنترل به نقشه P&ID اضافه نموده است که در ادامه تشریح می‌گردد.

یکی از این حلقه‌ها، حلقه فلو (FRC-100) بر روی خط 10" 150 CS 001 می‌باشد. که در شکل ۲-۲۲ به تصویر کشیده شده است. المان فلو در ترنسیمیتر الکترونیکی FT-100 از نوع ورتکس انتخاب شده است. که میزان فلو را از طریق سنسور تغییرات فرکانسی یک شیء قرار گرفته در مقابل جریان سیال، اندازه‌گیری می‌کند. کنترل‌کننده FIC-100 به عنوان بخشی از سیستم کنترلی DCS می‌باشد. سیستم DCS در اتاق کنترل مرکزی قرار گرفته است و یا همان طوری که در استاندارد ISA-5.1 بیان شده است، مکان اصلی برای قرارگیری سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ مرکزی می‌باشد که به طور معمول در دسترس اپراتورها قرار دارد.


شکل ۲-۲۲: حلقه فلو- FRC-100



توجه به نمایش خطوط نقطه

چین، مشخص است که سیگنال تولیدشده توسط *FRC* به صورت الکترونیکی ارسال می گردد. سیگنال الکترونیکی مذکور در مبدل *I/P* (تبدیل جریان الکتریکی به فشار نیوماتیک) که بر روی شیر کنترل *FV-100* نصب شده، به یک سیگنال نیوماتیکی *FY-100* تبدیل می گردد. شیر *FV-100* یک شیر کنترل از نوع پروانه ای با محرک دیافراگمی بوده که حاوی یک فنر برای باز کردن شیر می باشد. در صورتی که تغذیه ی هوای ورودی به شیر قطع شود، شیر کنترل به صورت که در شکل با یک بردار رو به بالا بر روی محرک شیر نشان داده شده است به موقعیت کاملاً باز می رود (*FO*). شیر *FV-100* به صورت که در دفترچه ی مشخصات طراحی سایت تعریف شده، به همراه شیرهای *Block & by Pass* نصب شده است. شیرهای *Block & by Pass* امکان جداسازی شیر کنترل از فرآیند را فراهم می کنند. گروه کنترل و ابزار دقیق اندازه شیر کنترل را با استفاده از مقادیر فلو، افت فشار و دمای توافق شده با گروه های فرآیند و پاپینگ محاسبه می کند. مطابق شکل، اندازه ی محاسبه شده برای شیر کنترل مذکور برابر با ۶" و فلج های آن دارای کلاس فشار *ANSI 300* مطابق با دفترچه ی مشخصات پروژه می باشد. لذا گروه لوله کشی مطابق شکل از یک سری قطعات به نام کاهنده ی اندازه خط در دو طرف شیر کنترل *FV-100* ولی با شیرهای قطع سریع ۱۰"، استفاده کرده است.


گروه کنترل و ابزار دقیق پس از اتمام پروسه سائز کردن شیر کنترل، تمام اطلاعات مربوط به شیر کنترل را در فرم‌ها یا برگه‌های مشخصات (دیتاشیت) مستند نموده و مدارک مذکور را به گروه خرید تجهیزات جهت پیگیری روند خرید ارسال می‌نمایند. سپس فروشنده‌ی انتخاب‌شده برای خرید شیر کنترل، اطلاعات ابعادی را برای هر یک از شیرهای درخواستی تهیه و ارائه خواهند کرد. که این اطلاعات پس از رسیدن به دست گروه کنترل و ابزار دقیق به گروه پایپینگ نیز جهت تکمیل طرح پایپینگ، ارسال خواهد شد.



ی PIC-100 بر روی خط 10" 150 CS 004 می‌باشد. مطابق نقشه‌ی P&ID این حلقه‌ی کنترلی، فشار در تجهیزات KO Drum را کنترل می‌کند. ترنسمیتر PIT-100، فشار را در خط اندازه‌گیری و سپس یک سیگنال نیوماتیکی را به PIC-100، که یک کنترل‌کننده نیوماتیکی نصب‌شده در سایت می‌باشد. ارسال می‌نماید. کنترل‌کننده PIC-100 نیز در پاسخ، سیگنال صحیح و مناسبی را تولید و به شیر کنترل PV-100 ارسال می‌نماید. (شیر کنترل پروانه‌ای ۶ اینچ) لازم به ذکر است که شیر کنترل PV-100 به محض قطع سیگنال نیوماتیکی به موقعیت کاملاً باز می‌رود.

شکل ۲-۲۴، حلقه‌ی دیگر ذکر شده یعنی حلقه سطح LIC-100 را نشان می‌دهد که یک حلقه‌ی سطح الکترونیکی با مؤلفه‌های LIC-100، LI-100، LT-100 و LV-100 می‌باشد.

شکل ۲-۲۴: حلقه سطح LIC-100



ت
رنس
میت
LT
بکار
رفته
یک
ترن
سیم
تر
سط

ح

با مکانیسم اندازه‌گیری از نوع جابجایی مثبت بوده و *LIC* یعنی کنترل‌کننده و نمایش‌دهنده‌ی سطح به‌عنوان بخشی از سیستم *DCS* می‌باشد. مؤلفه *LI-100* نیز یک نمایشگر الکترونیکی نصب‌شده در محل می‌باشد که بایستی در مسیر بای‌پس شیر کنترل *LV-100* نصب گردد. این در مواقعی که شیر کنترل *LV-100* جهت تعمیر خارج از سرویس بوده، ولی سیستم *DCS* هنوز در حال سرویس باشد، ضروری می‌باشد. به‌طوری‌که یک اپراتور فرآیند می‌تواند سطح درام را از طریق قرارداد یک شیر بای‌پس کنترل نموده و درعین‌حال مقدار سطح را با *LI-100* مانیتور نماید. *LV-100* یک شیر کنترل پروانه‌ای می‌باشد که به‌محض قطع سیگنال هوای ابزار دقیق به موقعیت کاملاً بسته می‌رود.

گروه لوله‌کشی به‌منظور تخلیه‌ی هرگونه مایع باقیمانده در خط در مواقعی که تعمیر شیر ضروری است، شیرهای تخلیه‌ی یک اینچ درپوش دار را در بالادست و پایین‌دست شیرهای کنترل اضافه نموده است که در عمل خروجی شیرهای تخلیه به یک سیستم بازیابی قابل‌حمل متصل می‌گردد. بعد از این‌که مایع باقیمانده از خط تخلیه گردید شیر کنترل می‌تواند بدون ایجاد آلودگی جوی از سرویس خارج گردد.

به طور معمول تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح بر روی یک وسیله به نام *Strongback* که *Pipe stand* و یا *Bridle* نیز نامیده می‌شود، نصب و سپس لوله‌ی مذکور به درام *KO DRUM 01-D-001* وصل می‌گردد. در واقع یک *Strong back* یک لوله یک‌تکه دو اینچ می‌باشد که مطابق شکل ۲-۲۵ از طریق شیرهای *Block* به مخزن متصل می‌گردد. با توجه به نقشه‌ی *P&ID* شکل ۲-۲۱، دستگاه‌های ابزار دقیق مرتبط با سطح متصل شده به *Strong back* شامل وسایل زیر می‌باشد:

- *Level gauge (LG-1)*
- *high Level switch(LSH-300)*
- *Low level switch (LSL-301)*
- *Level transmitter (LT-100)*



دستگاه‌های سطح سنج در اغلب مواقع ولی نه همیشه، به چندین دلیل به این طریق به مخازن متصل می‌گردند. اول این‌که، متصل نمودن دستگاه‌های ابزار دقیق سطح به یک *Strong back* جدا پذیر (*Isolatable*) از تانک و یا یک *Bridle* دستگاه ابزار دقیق، تست دستگاه‌های ابزار دقیق را بدون ایجاد اختلال در روند تولید و یا بدون باز کردن کل مخزن فراهم می‌کند. در صورتی‌که برای سیال فرآیند مناسب باشد، لوله‌ی *Strong back* می‌تواند از مخزن جدا شده، شیرهای تخلیه باز شوند و سیال فرآیندی سازگار با دستگاه برای تست عملکرد دستگاه ابزار دقیق سطح به درون دستگاه جاری شود. دوم این‌که مخازن جزء تجهیزاتی هستند که زمان ساخت و تحویل آن‌ها بسیار طولانی بوده و لذا در اوایل پروژه خریداری می‌شوند.

ولی دستگاه‌های ابزار دقیق به طور معمول مدت‌ها بعد خریداری می‌شوند. به طوری‌که اطلاعات ابعادی دقیق ممکن است در زمان ایجاد اتصالات جهت نصب دستگاه‌های ابزار دقیق بر روی مخازن، در دسترس نباشد. بنابراین در این مثال، دو تا اتصال ۲ اینچ بر روی مخزن برای متصل نمودن *Strong back* به مخزن در نظر گرفته شده است. زمان‌بندی اتصال دستگاه‌های ابزار دقیق به *Strong back*، مدت‌ها بعد از ایجاد اتصالات بر روی مخازن می‌باشد. سوم این‌که ایجاد اتصالات بر روی مخازن بسیار گران‌تر از اتصالات لوله‌ای می‌باشد.

دلایل بالا به معنی جانب‌داری از اتصال تمام دستگاه‌های سطح به مخازن از طریق *Strong back* به‌جای اتصال مستقیم آن‌ها به مخزن نمی‌باشد بلکه این طریق نصب و اتصال را به‌عنوان یک امکان نصب معمول برای دستگاه‌های سطح سنج مطرح کردیم.

در شکل ۲-۲۶، دگمه‌ها و چراغ‌های روشن و خاموش کردن (*HS/HL 401&402*) پمپ *01-G-005* نشان داده شده است. شناسه‌های تعریف شده برای دگمه‌های مذکور (*HS 401*) در داخل یک دایره‌ی دو نیم شده با دو خط موازی قرار گرفته است. این شیوه‌ی نمایش می‌گوید که این دگمه‌ها و چراغ‌ها همان‌طوری که در *ISA-5.1* بیان شده، در یک پانل یا تابلوی نصب شده در فیلد (محلی) قرار گرفته است. پانل محلی مذکور ممکن است در مرکز کنترل موتور (*Motor Control Center*) نیز قرار گیرد.

مطابق شکل ۲-۲۱، سویچ *HS-400* قرار گرفته بر روی پانل محلی، شیر سولنوئید *HY-400* را برقر دار می‌کند. بطوری که شیر نیوماتیکی *On/Off* با شناسه *HV-400* را باز می‌کند. علامت *T* شکل بر روی محرک نشان می‌دهد که یک عملگر دستی بر روی شیر *On/Off* وجود دارد. عملگر دستی به اپراتور این اجازه را می‌دهد که سیگنال نیوماتیکی را ملغی و شیر را ببندد.

اینترلاک شکل ۲-۲۸ نشان می‌دهد که پمپ یا الکتروموتور پمپ دارای اینترلاک‌هایی به شماره ۳ و ۴ و ۷ و ۸ می‌باشد. وجود اینترلاک‌ها به این معنی است که یک کنترل *On/Off* یا منطقی نسبت به این موتور وجود دارد. به‌طوری‌که با وقوع این اینترلاک‌ها موتور بایستی خاموش گردد. منطق خاموش نمودن موتور که از طریق شناسه اینترلاک در *P&ID* معرفی شده است در نقشه‌هایی به نام دیاگرام منطقی به تصویر کشیده می‌شود (به فصل ۶ مراجعه شود).

شیر ایمنی *PSV-600* سایز شده و یک فرم مشخصات توسط یکی از اعضای تیم پروژه برای آن تهیه شده است. مسئولیت سایز کردن شیرهای ایمنی در بعضی مواقع به عهده‌ی گروه کنترل و ابزار دقیق، و بعضی مواقع با گروه فرآیند، و یا در بعضی اوقات سایز کردن آن توسط گروه مکانیکی صورت می‌گیرد. گروه مسئول تضمین خواهد کرد که شیرهای ایمنی بر روی *P&ID* به‌درستی نشان داده شده‌اند.

دو گیج فشار بر روی *P&ID* نشان داده شده که عبارت است از: *PI-1* و *PI-2*، یکی برای نمایش فشار در مخزن و دیگری برای نشان دادن فشار تخلیه‌ی پمپ *01-G-005* می‌باشد.

برای به حداقل رساندن آلودگی، مسیر تخلیه از *strongback* به یک *OWS*، که یک لوله‌ی فاضلاب مخصوص آب نفت یا روغن می‌باشد، هدایت می‌شود. که در واقع یک سیستم لوله‌کشی جداگانه زیرزمینی بوده و به سیستم بازیابی نفت متصل است. یک نماد ترسیمی برای سیستم فاضلاب آب‌روغن (*OWS*) با یک *Y* به همراه شناسه *OWS* نشان داده شده است.

در نقشه *P&ID* طرح اولیه نوعی برای هفت عدد شیر تخلیه، در بالادست و پایین دست جریان شیرهای کنترل *FV-100*، *LV-100* و *PV-100*، به علاوه یکی دیگر برای تخلیه *strongback* نشان داده شده است. در این فصل، با تشریح این که چه اطلاعاتی ممکن است در یک نقشه‌ی *P&ID* نشان داده شود و فرم اطلاعات نمایشی به چه صورت می‌باشد، با عمق بیشتری به این نقشه‌ها نگاه کردیم.